



Toyota Avensis Life

EZ 06/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 111.584km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Avensis Life [DE - Lim4 1.8 EU5, Life, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN SB1BG76L00E079885	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.584km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige Optitron
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: Silver Metallic
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn und hinten
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|----------------------|---|
| • Klimaautomatik | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Seitenairbag vorn |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektronisch gesteuert |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Komfort-Paket | • Licht-Paket |
| • Scheibenwischerenteiser vorn | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Navigationssystem: DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.06.2013	15013	ADV000937	2	11	108/6400	1200
	BA		4710-4710		1810-1810	
818G76L00E078885	13		1480-1480		1450-1520	
TOYOTA			-	75	-	
27			152	2000	2000	
RT271(E)			1215	1135	-	
RT2711-AEFSW(1F)			1215	1135	-	
-			74	3750	72	
TOYOTA AVENSIS			1500	500	15	-
TOYOTA EUROPE (E)			205/60R16 92V			
E.z.Fers.bef.b. 8 Spl.			205/60R16 92V			
Limousine			-			
R5/2007*692/200RF					7	
HR05;E:PI/CI: M. N1 F			11*2001/116*0331*05			
Erzlin			15.10.2011		FR483142	
001	55F0	1198	-			
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.06.2013*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)