



Mercedes-Benz E 200

EZ 09/2017 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 92.249km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 [DE - Ca2 E 200 EU6, Avantgarde, 2017 - 2018]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDD2384421F017767	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.249km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.935km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	160	Heckklappe	190 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Avantgarde Interieur
• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Getriebe Automatik - (9-Stufen)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 2-türig
• Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kühlergrill Diamant-Optik	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
• PRE-SAFE-System	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED High Performance
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Seitenschweller Wagenfarbe
• Servolenkung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
• Aircap	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Navigationssystem: COMAND Online	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Bereifung mit Notlaufsystem
• Cabrio-Komfort-Paket	• Diebstahl-Warnanlage
• Diebstahlschutz-Paket	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Fußmatten Velours	• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
• Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz	• Innenhimmel schwarz
• Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)	• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
• Kopfraumheizung (Aircarf)	• Kraftstofftank: vergrößert
• Metallic-Lackierung	• Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
• Restkofferraum-Abtrennung vollautomatisch (Verdeck)	• Rückfahrkamera
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Touchpad (Mittelkonsole)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
• Windschott (Netz)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













07.09.2017	1313	HNT00020X	2	1	135/5500	234
M1	AE		4853-4853		1860-1860	
WDD2384421F017767		P	1455-1455		1755-1755	
Mercedes-Benz			-	75	-	
R1EC			157	2250	2250	
T434P0			1085	1180	-	
C7AA1402			1085	1180	-	
-			82	3750	71	
E 200			1800	750	4	-
Daimler (D)			245/35 R20 95Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			275/30 R20 97Y XL			
Kabrio-Limousine			-			
715/2007*2016/646W			Schwarz		9	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1666*02			
Benzin			11.05.2017	K	EV139789	
0001	36WD	1991	-			
7.2/8.2+100 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIE						
RT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STAB1.SYST.F.ANH.BETR.F.TE						
MFO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTA						
TTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.09.2017*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)