



Audi A4 Avant

EZ 02/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 157.312km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, quattro Ambition, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K0FA101580	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.312km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.860km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	680 	Heckklappe	150
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer zwei Schlüssel vorhanden.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium

- | | |
|--|---|
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: Sport Edition | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachreling | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Infotainment-Paket | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Glanz-Paket | • Exterieur-Paket S line |
| • Metallic-Lackierung | • Heckleuchten LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas |
| • Pedale und Fußstütze in Edelstahl | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect |
| • Audi music interface | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Sprachsteuerungs-System | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









187[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Navigation Standort nicht passend !



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)