



Hyundai i10 Select

EZ 11/2023 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 32.731km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 Select [DE - LimS5 1.0 EU6e, Select, (Facelift) 2024 - 2026]		
Kategorie Kleinwagen	FIN NLHDM51C0RZ227989	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 32.731km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug wird zu heiß ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang

• Gurtstraffer	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
• Modellpflege	• Motor 1,0 Ltr. - 46 kW KAT
• Navigationssystem	• Nebelschlussleuchte
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Online Update OTA (Over The Air)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss Mittelkonsole
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Service-System: Remote Services (Blue Link)	• Original Fahrzeug Farbe: Atlas White / SOL




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










07.11.2023	5984	ABJ00107X	2	01	49	/5500	156
M1	AB		3670			1680	
NLHDM51C0RZ227989			1480			996-1068	
Hyundai			-	75		-	
AC3			115	1410		1410	
B5P11			780	730		-	
M53A11			780	730		-	
-			74	3750		69	
110			300	300		5	-
HYUNDAI (TR)			175/65R14 86T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65R14 86T				
Schräghecklimousine			-				
715/2007*2018/1832AP						0/-	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e5*2007/46*0090*08				
Benzin			15.03.23	K		HC218221	
0001	36AP	998					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)