



Zustandsbericht

Kunde:

Berichtsnummer:

Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeugdaten

Volkswagen Multivan Style

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WV2ZZZST9SH033741	Laufleistung abgelesen:	18627 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.06.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	12.08.2026 Weinsberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	VAN/MPV
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0603//CVC	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Automatik	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	Frontantrieb
Lackfarbe:	Weiß	Türen / Sitzplätze:	5 / 7
Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028	Polster Art:	Leder/Alcantara
Farbe Innenausstattung:	Grau	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Nein	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Besichtigungsbedingung:	0		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Hankook	245/45/R19/102H 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	245/45/R19/102H 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	245/45/R19/102H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	245/45/R19/102H 5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	Tirefit	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	215/60/R17/104H 8 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	215/60/R17/104H 8 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	215/60/R17/104H 9 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	215/60/R17/104H 9 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar• Antriebsart Frontantrieb• Ausführung MULTIVAN• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar• Außenspiegel konvex, rechts• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert• Bremsbelagverschleissanzeige• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn• Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)• Fahrassistenten-System Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung• Fahrassistenten-System Bremsassistent (HBA)• Fahrassistenten-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)• Fahrassistenten-System Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion• Fensterheber elektrisch vorn• Fußmatten Fahrerhaus Textil• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG• Heckleuchten LED• Innenleuchtenkonzept im Fahrgastraum• Intelligent Speed Assist inkl. | <ul style="list-style-type: none">• Anti-Blockier-System (ABS)• Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)• Ausführung Style• Außenspiegel konvex, links• Außenspiegel schwarz lackiert• Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich• Chromleisten seitlich und Heckklappe unten• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch• Fahrassistenten-System Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent• Fahrassistenten-System Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)• Fahrassistenten-System Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten• Fahrassistenten-System Verkehrszeichenerkennung• Funkschlüssel (2)• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)• Handschuhfach beleuchtet• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage• Innenspiegel mit Abblendautomatik• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
|--|---|



Geschwindigkeitsbegrenzer

- Karosserie/Aufbau Bus
- Kraftstofftank 58 Ltr.
- Lautsprecher (8)
- Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Vorbereitung Onlinedienste*
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C)
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Regensensor
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter
- Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten
- Sitzausstattung 7-Sitzer
- Sitze im Fahrerhaus 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische
- Sitze im Fahrerhaus Fahrer- und Beifahrersitz, heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zusatzheizung

- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Ladekantenabdeckung in Kunststoff, mit Edelstahleinsatz
- Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch
- Luftausströmer im Fond
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Radstand 3124 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Schlechtwetter-Licht
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung Mikrovlies / Kunstleder
- Sitze im Fahrerhaus Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen
- Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home
- Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Zul. Gesamtgewicht 2,85 t

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Anhängerkupplung mit Anhänger-Rangierassistent und Parklenkassistent (Trailer Assist / Park Assist)• Ausstattungs-Paket Easy Open Basic• Bremsscheiben vorn 17"• Fenster im Lade-/FG-Raum - schiebbar, vorn links/rechts, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)• Sicherheitsabdeckung / Trennnetz | <ul style="list-style-type: none">• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)• Bordwerkzeug, Reifen-Reparaturkit und Wagenheber• Fahrassistent-Paket Advanced• Frontscheibe heizbar |
|--|---|



- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Lackierung 2-Farben-Lackierung Metallic
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multifunktionstisch verschiebbar
- Sitz-Paket 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze)
- Winterbereifung zusätzlich

- Innenausstattung Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- LM-Felgen 8x19 (Halmstadt, schwarz glanzgedreht)
- Laderaumunterteilung, Gepäcksicherungsnetz und Klappbox
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung
- Standheizung mit Fernbedienung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft	Motorlauf:	✓ Eingeschränkt geprüft
---------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Fahrzeug hat Alters- und Gebrauchsspuren.

Schäden



Bauteil	Schaden
1. Tür Hinten - Rechts	Abschürfung
2. Stoßfänger Hinten	Abschürfung
3. Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren
4. Motorhaube	Gebrauchsspuren
5. Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
6. Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren



Bauteil	Schaden
7. Reifen Vorne - Rechts	Beschädigt
8. Scheinwerfer rechts und links	Gebrauchsspuren
9. Fahrzeug Harz Kratzer Säure	Harz-/ Säureeinwirkung
10. Innenraum und Kofferraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrsitz



Bereifung



Bereifung



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts

Abschürfung



1. Tür Hinten - Rechts

Abschürfung



2. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



2. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



3. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



4. Motorhaube

Gebrauchsspuren



5. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



6. Stoßfänger Vorne

Gebrauchsspuren



7. Reifen Vorne - Rechts

Beschädigt



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



8. Scheinwerfer rechts und links

Gebrauchsspuren



9. Fahrzeug Harz Kratzer Säure

Harz-/ Säureeinwirkung