



Ford Galaxy Titanium

EZ 04/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 155.800km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Galaxy Titanium [AT - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0KXXWPCKKK19631	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.800km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2024 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.483km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (WLTP) 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP) 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Getriebeschaden;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug hat Getriebeschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Geräuschkompensation
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 1.Sitzreihe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Premium
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• KeyFree-System
• Kindersicherung elektrisch	• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaautomatik 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfortsitze vorn	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Leseleuchten im Fond	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
• Parkbremse elektrisch	• Power KeyFree-Startfunktion
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
• Sitze vorn verstellbar (4-fach)	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)	• 9 Lautsprecher
• AUX-IN-Anschluss	• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	• Bordcomputer
• Business-Paket 3	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Ford SYNC 3 mit Navigation	• Frontkamera mit Split View
• Frontscheibe Solar-Reflect	• Heckklappenbetätigung elektrisch
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lackierung Iridium Schwarz Mica	• Leuchtweitenregelung


- | | |
|--|---|
| • Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem) | • Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Steckdose 230V |
| • Tagfahrlicht LED | • Technologie-Paket |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)