



Opel Insignia Edition

EZ 10/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 302.659km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Edition		
Kategorie Kombi	FIN W0LGM8ES4E1014625	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 302.659km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design
- Klimaautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Komfortsitze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)

• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW CDTI	• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY
• Raucher-Paket	• Reifen 225/55 R17 ..W
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung hydraulisch	• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
• Sitz-Komfort-Paket 1	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• ecoFLEX-Paket



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)	• CD-Laufwerk
• Check-Control-System	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Feststellbremse elektrisch
• Innenraum-Paket	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad heizbar
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Mittelarmlehne hinten
• Nebelscheinwerfer	• Parkpilotsystem
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad als Notrad
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket 1
• Sitz-Komfort-Paket 2	• Sitzheizung vorn
• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Undicht)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)