



Opel Crossland Opel 2020

EZ 03/2021 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 57.744km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 61***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Opel 2020 [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, Opel 2020, 2020 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0V7D9EB5L4430031	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 57.744km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 54.301km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 141g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Original Fahrzeug Farbe: MOONSTONE GREY
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2604 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED Eco
- Schriftzug Opel 2020
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Armlehne vorn links |
| • Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Dach Wagenfarbe |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Funktions-Paket |
| • Gepäck-/Laderaumboden doppelt | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lenkrad heizbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Opel Connect |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Rücksitz geteilt / verschiebbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Service-System: Live Navigationsdienste |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Technologie-Paket Park & Go Premium | • USB-Schnittstelle vorn (2-fach) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 4.6.21 km: 50301

Motoröl: 0 W-20

Qualität: 25°C

Viskosität: 0 W-20

Gehäuseschutz, Kühlfülligkeit: 25°C

Ja: ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kurbelstift
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kraftstoffzusatz

Nein: ☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kurbelstift
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz

AUTOHAUS Schilling

AUTOHAUS Schilling

Servicebestätigung 5

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 06.12.21 km: 51371

Motoröl: 0 W-20

Qualität: 25°C

Viskosität: 0 W-20

Gehäuseschutz, Kühlfülligkeit: 25°C

Ja: ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kurbelstift
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kurbelstift

Nein: ☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kurbelstift
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kurbelstift

AUTOHAUS Schilling

AUTOHAUS Schilling



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)