



Audi A4 Avant

EZ 06/2018 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 159.088km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [AT - Kb5 2.0 TDI EU6, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF43JA181907	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.088km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.225km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Ibisweiß
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Uni-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Dachkantenspoiler
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- | | |
|--|---|
| • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Tagfahrlicht LED |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Audi Smartphone Interface |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kraftstofftank: 54 Ltr. |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Reserverad als Notrad |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Wagenheber |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung |
| • Sitzheizung vorn | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Geklebt