



Volkswagen Passat Highline 4Motion

EZ 05/2010 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 347.362km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 81***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Highline 4Motion [AT - Lim4 2.0 TDI 4Motion DPF EU5, Highline, 2010 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ3CZAP046604	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 347.362km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 345.950km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 168g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	230 	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 8 Lautsprecher)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Alcantara
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Mittelarmlehne hinten
- Multimediabuchse AUX-IN

- | | |
|---|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: MOCCAANTHRAZIT | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schutzleiste(n) hinten Chrom | • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Chrom |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Auto-Hold-Funktion | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimediabuchse MEDIA-IN |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Seitenairbag hinten |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









47. Abgabende ist:		Besitzer, das ist kein Eigentümerwechsel	
48. Kennzeichengattung:	D1		
49. Plz:	WV/NZZ232ZAP040604		
50. Erstmalige Zulassung am:	03.05.2010	Ab: Dienstleistungsdatum:	24.03.2023
51. Dienstleistungsgrundlage:	Erstzulassung		
52. Dienstleistungsnummer:	e1276V18/58/91025		
53. Nationaler Code:			

54. Klasse / Fahrzeugart:	M1-Personkraftwagen
55. Marke:	Volkswagen
56. Herstellerbezeichnung:	Passat 2.0 TDI
57. Typ/Varianten/Versions:	3CJH

58. Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt
59. Art der Zulassung:	unbekannt

Die Zulassung ist nur gültig, wenn die Zulassung mit dem Zulassungsdokument (Zulassungsdokument) übereinstimmt.

Abgemeldet am:
21. Juli 2026



Nopomene servise radionice	
Prilaznik: 170551	
Datum: 21.6.2013	
Nopomene: Radovan Stojan	
Prilaznik: 204456	Prilaznik: 204456
Datum: 2.5.2014	Datum: 2.5.2014
Nopomene: Radovan Stojan	Nopomene: Radovan Stojan
Prilaznik: 205438	Prilaznik: 205438
Datum: 15.9.2014	Datum: 15.9.2014
Nopomene: Radovan Stojan	Nopomene: Radovan Stojan
Prilaznik: 205438	Prilaznik: 205438
Datum: 15.9.2014	Datum: 15.9.2014
Nopomene: Radovan Stojan	Nopomene: Radovan Stojan

Nopomene servise radionice	
Prilaznik: 210055	
Datum: 06.03.2020	
Nopomene: Stojan Stojan	
Prilaznik: 210055	Prilaznik: 210055
Datum: 06.03.2020	Datum: 06.03.2020
Nopomene: Stojan Stojan	Nopomene: Stojan Stojan
Prilaznik: 210055	Prilaznik: 210055
Datum: 06.03.2020	Datum: 06.03.2020
Nopomene: Stojan Stojan	Nopomene: Stojan Stojan



Einzelgenehmigungsbescheid	
Prilaznik: 210055	
Datum: 06.03.2020	
Nopomene: Stojan Stojan	
Prilaznik: 210055	Prilaznik: 210055
Datum: 06.03.2020	Datum: 06.03.2020
Nopomene: Stojan Stojan	Nopomene: Stojan Stojan
Prilaznik: 210055	Prilaznik: 210055
Datum: 06.03.2020	Datum: 06.03.2020
Nopomene: Stojan Stojan	Nopomene: Stojan Stojan

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)