



Cupra Leon VZ

EZ 04/2022 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 95.915km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Cupra	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon VZ [DE - LimS5 2.0 TSI EU6d, VZ OPF, 2021 - 2024]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZKLZNR041258	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.915km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 300 PS (221 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (WLTP) 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP) 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Dynamic-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Frontkamera
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen

• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	• Kopf-Airbag-System
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
• Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Licht- und Regensensor	• Licht- und Sicht-Paket
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
• Mobile Online Dienste Cupra Connect	• Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI
• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: WHITE CANDY	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektrisch	• Progressivlenkung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Reserverad als Notrad	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheinwerfer Voll-LED
• Seitenairbag	• Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
• Sprachsteuerungs-System	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2. Sitzreihe
• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	• Verzurrrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)



Sonderausstattung

• 10 Lautsprecher	• Ablage-Paket
• Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
• Fahrassistenz-Paket: Vision Plus	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
• Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
• Sitzheizung vorn	• Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
• Uni-Lackierung	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Number of valves/cylinder	2/4	28.	Structure type(s)	assembled			
Proposed class (position, position)	1 July 1	29.	Gas				
Information of proposed class		30.	Rated power (kW)				
		31.	Rated power (hp)				
Specify if the vehicle is non-autonomous/semi-autonomous	non-autonomous	32.	Maximum speed (km/h)	190			
Wheelbase (mm)	2670	33.	ANNO max (1.1.1.1.1)	1500 / 1500			
Anti-swing (mm)	4300	34.	Fitted (marked) contribution/longueurs (mm) of CO2 (mm)				
Length (mm)	4300	35.	Axis 1	2200 110 17 17	1.5/1.5/1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/1.5
Width (mm)	1440	36.	Axis 2	2200 110 17 17	1.5/1.5/1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/1.5
Height (mm)	1440	37.	Table noise conversion				
Noise in running order (kg)	1007	38.	Table noise conversion				
Actual mass of the vehicle (kg)	1007	39.	Color of bodywork	NF 10			
Technically permissible maximum mass		40.	Color of interior	NF 10			
Technically permissible maximum front mass (kg)	1875	41.	Number and configuration of doors	5 (1 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1)			
Technically permissible mass on each axle (1.1.1.1.1)	1000 / 940	42.	Number of seating positions (including the driver)	9			
Technically permissible maximum mass of the combination (kg)		43.	Seating (including) for use only when the vehicle is stationary				
		44.	Number of wheelchair user accessible position				
		45.	Seating				
		46.	Seating (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		47.	Drive-by (SRM)	71.00			
		48.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		49.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		50.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		51.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		52.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		53.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		54.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		55.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		56.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		57.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		58.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		59.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		60.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		61.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		62.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		63.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		64.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		65.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		66.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		67.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		68.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		69.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		70.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		71.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		72.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		73.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		74.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		75.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		76.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		77.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		78.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		79.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		80.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		81.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		82.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		83.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		84.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		85.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		86.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		87.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		88.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		89.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		90.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		91.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		92.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		93.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		94.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		95.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		96.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		97.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			
		98.	Drive-by (SRM) at 40°	80.00 / 170.00			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)