



Audi A4 Avant

EZ 02/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 127.497km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6, sport, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF43HA117697	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.497km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.138km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	160	Heckklappe	90 
Dach	175 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Raucher-Paket

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Sport-Design (S-line) |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Allwetter-/ Ganzjahresreifen |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Assistenz-Paket Stadt |
| • Audi Smartphone Interface | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) | • Kraftstofftank: 54 Ltr. |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Perleffekt-Lackierung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas |
| • Wagenheber | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) | • Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Akustikglas Türscheiben vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Gewährleistungsnachweis

Fahrzeug-Identifizierung:

Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsjahr / Jahr:

Motor- und Getriebearten, Schaltstufen:

Lack-Nr., Brennstoffart, -Nr., Motorleistungsnr.:

Verbrauchswerte:

4.9 3.8 4.2 109

23.2.13
 Betr. Nr. 187 / 0751
 Autostar GmbH
 Preßfeld GmbH
 85123 Karlskron

Stempel des ausführenden Kaufbetriebs

MAJZZZ F4 3 HA117697

8W5 BFG 0540062-2

A4 Avant, TDI 2.0 R4

140 KM A7 01 / 17

DETA — SJT

LS9R / LS9R N7U / YM

EDA 4UF 6XE 55L 6TS
 1KD J1H 1LC 1BA
 JFA 5TT 7X2
 FCA 4G2 0Q2 0Y3 0J3
 TDI 3MT 01H 05A 027
 1XM 0K2 95B B25 DE5
 7UG CQ0 7K1 4X3 2K6
 3LS VAG 3Y0 413 5D1
 1SA 7H1 010 Q16 4G8

Audi Serviceplan (inkl. Motorleistungsnr.)
 Ausgabedatum
 Informations zum Audi Serviceplan
 Audi Wartungsplan (inkl. Motorleistungsnr.)
 Zusätzliche Service-Angebote
 Garantiezeit
 Audi Garantie
 Audi Motorleistungsnr.
 Audi Ausstattungscode



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)