



Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic

EZ 11/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 120.402km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLE 350 d 4Matic [DE - SUV5 GLE 350 d EU6d, 4Matic, 2018 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1671211A105744	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.402km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 272 PS (200 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.925 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.717km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 184g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	275 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	650 
Motorhaube	180 	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Behobener Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Chrom-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite

• Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)	• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Motor 2,9 Ltr. - 200 kW CDI KAT	• Navigationssystem: Festplattennavigation
• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK	• PRE-SAFE-System
• Radstand 2995 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheinwerfer LED High Performance
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Smartphone integriert
• Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)	• Standard Interieur
• Tagfahrlicht LED	• Unterfahrschutz (Chrom)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• elektronisches Traktionssystem (ETS)



Sonderausstattung

• Ambiente-Paket Interieur	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent Adaptive
• Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent	• Fußmatten Velours
• Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)	• Innenhimmel schwarz
• Interieur-Paket Chrom	• Kamerasystem 360 Grad
• Keyless Go Startanlage	• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
• Keyless-Go-Paket	• Kraftstofftank: vergrößert
• Memory-Paket	• Panorama-Schiebedach
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sender für Garagentoröffner (integriert)	• Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
• Servoschließung für Türen	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Uni-Lackierung schwarz	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













digit gültig.

20.11.2019	1313	1AG00122 X	2	2	200/4600	230
M1	AC		4954		2022	
WDC1671211A105744		X	1832		2235	
MERCEDES-BENZ						
H1GLE			219	108		3070
B221T1			1540	1630		
CZAAB56D			1540	1630		
			79	3450		71
GLE 350 D 4MATIC			2700	750	5	
DAIMLER (D)			275/50 R20 113W XL			
Fz.z.Pers.bei.b. 8 Spl.			275/50 R20 113W XL			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AM			Schwarz		9	
EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, M1 I			01*2007/46*1885*05			
Diesel			25.07.2019	K	FN202853	
0002	36AM	2925				
P.4: 3200-4600*7.2/8.2+100 B.ANH.BETR.*STUFE IM 5 AB TAG E						
RSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT ANH U.BSP M.SPEZ.FA						
HRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEN.5.AEND.VO.						
2.9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:						
20.11.2019*						

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

unbeschädigt gültig.

20.11.2019 1313 1AG00122 X

2 2 200/4600 230

M1 AC

WDC1671211A105744 X

MERCEDES-BENZ

H1GLE

B221T1

CZAAB56D

GLE 350 D 4MATIC

DAIMLER (D)

Fz.z.Pers.bei.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2018/1832AM

EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, M1 I

Diesel

0002 36AM 2925

P.4: 3200-4600*7.2/8.2+100 B.ANH.BETR.*STUFE IM 5 AB TAG E

RSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT ANH U.BSP M.SPEZ.FA

HRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEN.5.AEND.VO.

2.9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:

20.11.2019*

Kennzeichen reserviert bis:

RODAUH22

Landesamt Miesbach

83714 Miesbach

09182

28

L

20.11.2019 1313 1AG00122 X

2 2 200/4600 230

M1 AC

WDC1671211A105744 X

MERCEDES-BENZ

H1GLE

B221T1

CZAAB56D

GLE 350 D 4MATIC

DAIMLER (D)

Fz.z.Pers.bei.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2018/1832AM

EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, M1 I

Diesel

0002 36AM 2925

P.4: 3200-4600*7.2/8.2+100 B.ANH.BETR.*STUFE IM 5 AB TAG E

RSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT ANH U.BSP M.SPEZ.FA


HRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEN.5.AEND.VO.

2.9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:

20.11.2019*

Mercedes-Benz

Servicehistorie	Datum	Leistung	Service A
Mercedes-Benz	10.04.2019	12171 km	Service A
Mercedes-Benz	28.02.2021	40640 km	Service B
Mercedes-Benz	28.05.2024	45000 km	Service A
Mercedes-Benz	13.06.2027	57734 km	Service B
Mercedes-Benz	30.07.2021	34920 km	Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)