



Ford C-MAX Business Edition

EZ 12/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 35.729km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 23***
 Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Business Edition [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Business Edition Start/Stopp, 2015 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVGY09356	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 35.729km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Antischlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Business-Paket
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem hinten |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Spezialausführung 2 |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Farbdisplay für Bordcomputer | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Getränkehalter vorn |
| • Einparkhilfe hinten | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Leseleuchte vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|------------------------------|
| • Frontscheibe heizbar | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Sitzheizung vorn | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Getränkehalter vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









02.12.2016	8566	BRQ00023	02	01	00074/06000	174
M1	AF		04379-04490		1828	
WFOVXXGCEVGY09356	17		1600-1630		01391	
FORD					00090	
DXA			0117		001900	001900
M2DC1V			00980		01000	
5JC1M2			00980		01000	
C-MAX			01200		0695	005
FORD (D)					03750	67
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.					016 91 H	
MHRZWECKFAHRZEUG					205/55 R16 91 H	
715/2007*136/2014W					GRAU	7
EURO6;W;PI;CI; M, N1 I					013*2007/46*1103*19	
BENZIN					05.08.2016	K
0001	36W0	00999				WV972450
F.1/P.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB						
WW.AHK LT.EGT*DATUM						
ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.12.2016						

02.12.2016

8566

BRQ00023

02

01

00074/06000

174

04379-04490

1828

1600-1630

01391

00090

0117

001900

001900

00980

01000

00980

01000

01200

0695

005

03750

67

016 91 H

205/55 R16 91 H

GRAU

7

013*2007/46*1103*19

05.08.2016

K

WV972450

F.1/P.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB

WW.AHK LT.EGT*DATUM

ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.12.2016

02.12.2016

8566

BRQ00023

02

01

00074/06000

174

04379-04490

1828

1600-1630

01391

00090

0117

001900

001900

00980

01000

00980

01000

01200

0695

005

03750

67

016 91 H

205/55 R16 91 H

GRAU

7

013*2007/46*1103*19

05.08.2016

K

WV972450

F.1/P.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB

WW.AHK LT.EGT*DATUM

ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.12.2016

02.12.2016

8566

BRQ00023

02

01

00074/06000

174

04379-04490

1828

1600-1630

01391

00090

0117

001900

001900

00980

01000

00980

01000

01200

0695

005

03750

67

016 91 H

205/55 R16 91 H

GRAU

7

013*2007/46*1103*19

05.08.2016

K

WV972450

F.1/P.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB

WW.AHK LT.EGT*DATUM

ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.12.2016

02.12.2016

8566

BRQ00023

02

01

00074/06000

174

04379-04490

1828

1600-1630

01391

00090

0117

001900

001900

00980

01000

00980

01000

01200

0695

005

03750

67

016 91 H

205/55 R16 91 H

GRAU

7

013*2007/46*1103*19

05.08.2016

K

WV972450

F.1/P.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB

WW.AHK LT.EGT*DATUM

ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.12.2016

02.12.2016

8566

BRQ00023

02

01

00074/06000

174

04379-04490

1828

1600-1630

01391

00090

0117

001900

001900

00980

01000

00980

01000

01200

0695

005

03750

67

016 91 H

205/55 R16 91 H

GRAU

7

013*2007/46*1103*19

05.08.2016

K

WV972450

F.1/P.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB

WW.AHK LT.EGT*DATUM

ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.12.2016



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)