



Mini Clubman One

EZ 10/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 194.830km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - LimS3 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXN710803A07963	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 194.830km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen
- Leuchtweitenregelung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe 6-Gang
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V

- | | |
|---|---|
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: ICED CHOCOLATE | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 4-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Armauflage vorn | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Ausstattungs-Paket: Pepper | • Ausstattungs-Paket: Wired |
| • Blinkleuchten Weiß | • Bordcomputer |
| • Chrome-Line Exterieur | • Dachhimmel Anthrazit |
| • Excitement-Paket | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fußmatten Velours | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC) | • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Laderaumboden variabel |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Leseleuchten vorn |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • MINI Connected (Schnittstelle) | • MINI Connected XL (Schnittstelle) |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Parkassistent-Paket | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Zentralinstrument mit LED-Ring |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









9	09.10.2014	0005	BXJ000498	2	12	75/4000	195
1	M1	AB		3521	1727		
1	WMWXXN710803A07863	3		1414	1195		
1	MINI						
1	UKL-L			108	1570	1570	
1	XN71			885	785		
1	8H1400C0			885	785		
1	-			79	3250	70	
1	ONE			-	-	4	
1	BAYER MOT WERKE-BMW			175/65 R15 84H			
1	Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65 R15 84H			
1	Schräghecklimousine						
1	715/2007*138/2014W			BRAUN		8	
1	EURO6;W/P/C; M, N1 I			e1*2007/46*0371*15			
1	Benzin			20.08.2014			HX098730
1	0001	3600	1195				
1	-						

[illegible]


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)