



Mercedes-Benz A 250 e

EZ 10/2020 | Limousine | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 101.257km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 250 e [AT - Lim4 A 250 e EU6d, Style, 2019 - 2023]		
Kategorie Limousine	FIN W1K1771861J268859	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.257km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.432km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 22g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 11/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	180 	Beifahrtür	450 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	1200 	Seitenteil hinten rechts	400 
Motorhaube	90 	Heckklappe	100 
Dach	115 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zwei Ladekabeln dabei

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Registrierort	Besitzer, die ist kein Eigentümanachweis		
Anwendungsbestimmung	C1		
Kennzeichen	WIK177186 JZ66859		
Ermöglichte Zulassung am	02.10.2020	Ab Genehmigungsdatum	27.04.2020
Ermittlunggrundlage	EG-Betriebslaubnis		
Zulassungsnr./Nr.	e1*2007/46*1829*12		
Richtiger Code			
Fahrzeugtyp	M1-Personenkraftwagen		
Hersteller	Mercedes-Benz		
Modellbezeichnung	A 250 e		
Typ/Variante/Version	PZA/KSQ2T2HZA051A		
Anzahl der Vorzulassungen	1		
Bemerkung	er/Che Übereinstimmungszertifizierung t Bestandteile dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)