



Renault Clio Edition Dynamique

EZ 01/2008 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 107.374km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Edition Dynamique [DE - Kb5 1.2 16V EU4, Edition Dynamique, 2008 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN VF1KR1JBH39002065	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.374km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	355 
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Bordcomputer
- Confort-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Hauptscheinwerfer Xenon-Optik
- Aktives Kurvenlicht



Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Klang & Klima-Paket (4 Lautsprecher)
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.01.08	F3333	P3A0LD00070	2	101	155	6500	1127
MI	PC		4263				1719
VF1KR1JBH39002065	0		1496	1518		1185	1270
RENAULT				75			
P			139	1598		1598	
KR1J			830	890			
KR1JBH			830	890			
			78	4125		73	
CLIO			1200	535		5	
RENAULT (F)			165/65 R15 (81)T				
F2 - Pers.bef.b. B. Spl.			165/65 R15 (81)T				
Kombi Limousine							
70/220*2002/80B/EG			SCHWARZ				
TURBO 4			a2*2001/116*0327*16				
Benzin			03.10.07				DM535232
0001	0460	1149					
zul. Ges-Gew. d. Zuges max. 2500kg							EGTG/ABF*

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)