



Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Generation Six

EZ 06/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 162.715km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan 4Motion Generation Six [DE - Bs4 2.0 TDI 4Motion EU6d-T, Multivan Generation Six, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZKH134662	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.715km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 199 PS (146 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 146.260km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 213g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren			Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt			

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Raucherfahrzeug; ein Schlüssel wird nicht erkannt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch

• Frontscheibe Dämmglas	• Funkschlüssel (2) klappbar
• Fußmatten Fahrerhaus: Velours	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Haltegriffe A-Säulen
• Handschuhfach abschließbar	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)
• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Kindersicherung an den Schiebetüren	• Klapp Tisch integriert Lade-/Fahrgastraum
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Kraftstofftank: 80 Ltr.
• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten	• Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth	• Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nichtraucher-Paket
• Radstand 3000 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheinwerfer und Heckleuchten LED
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Seitenscheiben Dämmglas	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Türablagekasten vorn
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zuheizung
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	• Automatische Fahrlichtschaltung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel in Wagenfarbe
• Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
• Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung	• Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand

- Heckleuchten LED, rot
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: KURKUMAGELB



Sonderausstattung



- Abfallbehälter
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Drehsitz links
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Rückfahrkamera


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









DEKRA
 10.08.2025
 20.08.2025 AB
 Biala

LRA Garmisch-Partenkirchen
 Zulassungsbehörde
 Olympiastraße 10
 82457 Garmisch-Partenkirchen
 08150

284350127



Europäische Gemeinschaft
 Bundesrepublik Deutschland
 Zulassungsbehörde
 Olympiastraße 10
 82457 Garmisch-Partenkirchen
 08150

1085590

P 235071

VOLKSWAGEN AG

19.05.2019

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)




Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)




Seitenteil hinten links (Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)