CarOnSale

Land Rover Range Rover Evoque

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	154.640km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Evoque	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALVA2BC5FH072420	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.640km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.264km	LETZTER SERVICE AM 04/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	235 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	-
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dach Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Felgenschlösser
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Karosserie: 5-türig
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Brunel Finish
- Laderaumabdeckung
- Lufteinlassblende Brunel Finish
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Radstand 2660 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank (3 Sitzplätze)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Dark Atlas Finish
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Teppich-Fußmatten
- Terrain-Response-System
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoilerlippe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)
- Bordcomputer
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Park-Distance-Control hinten
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Kopfstütze hinten mitte
- Sicht-Paket
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Park-Distance-Control vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























SALVA2BC5FH072420




AUTO
A/C

Umgebung auf Sicherheit prüfen

HOME MENU
SETUP
14:03
Autom. Zoom









La Linea Franca Kfz-Handels-GmbH Christian-Lassen-Straße 1 Bonn Germany 53117 Germany	656447 RANGE ROVER	23/04/2019	20264 km	Service Completed 78000 km / 36 months service Other Related Items Renewal of Brake Fluid
La Linea Franca Kfz-Handels-GmbH Christian-Lassen-Straße 1 Bonn-Buschdorf Germany 53117 Germany	580529 RANGE ROVER	16/08/2017	11202 km	Service Completed 52000 km / 24 months service Other Related Items
La Linea Franca Kfz-Handels-GmbH Christian-Lassen-Straße 1 Bonn-Buschdorf	490590 RANGE ROVER	23/07/2015	10 km	Service Completed Pre-Delivery Inspection



11.11.2015	1590	AAN000207		2	2	110/4000		182		
M1G		AC				4355-4455		1900-1900		
SALVA2BC5FH072420		3				1605-1720		1840-1840		
Land Rover				-		150		-		
LV				159		2350		2350		
S5FF2F				1300		1145		-		
F5T1				1300		1145		-		
-				74		3000		69		
Range Rover Evoque				1800		750		5		-
Jaguar Land Rover (G				225/65R17 106V						
Geländefz.Pers.bef.				225/65R17 106V						
Kombilimousine				-						
715/2007*630/2012J								9		
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I				e11*2007/46*0223*12						
Diesel				01.05.2015			A*	EN314009		
0002	35J0		2179	-						
WW.AHK LT.EGTG*EZ BIS 31.08.2016 ZULÄSSIG.AUSN.(SS ABS .2 EG-FGV)D.KBA VOM 31.08.2015***										



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)