



Audi A4 Avant

EZ 07/2006 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 182.608km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 3.2 FSI EU4, quattro, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8E37A027728	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.608km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 256 PS (188 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 3.123 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 257g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	247 	Beifahrertür	251 
Kotflügel vorne links	171 	Kotflügel vorne rechts	182 
Türe hinten links	178 	Türe hinten rechts	187 
Seitenteil hinten links	247 	Seitenteil hinten rechts	285 
Motorhaube	321 	Heckklappe	98 
Dach	107 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Lenkung	Andere: Geräusche;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Benzin und Ölverlust beim Test war eine Pfüze unter dem Auto Benzin mit Öl gemischt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.07.2006	0588	ACM00021	02	02	0188/06500	0247
01	04586-04680	01772				
RAUZZZ8E37A027728	1422-1475	01705				
AUDI	00080					
BE	0257	002180	002180			
RAUKQ1	01165	01145				
LA6LCOR8E60066	01165	01145				
	077	03800	072			
AUDI A4	01800	0750	005			
AUDI	2157650	R440	96Y			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.	2157650	R440	96Y			
KOMBILIMOUSINE						
70/220/EGW*2003/76B/EG	GRAU					
EURO 4	01*2001/116*0151*17					
BENZIN	26.04.2006	0158/263				
0001	0462	009123				
17F.2:2225 U. 7.278.2:1190	B.LANHANGEBETRIEB*0.1:2000					
BIS 8% STEIG.*WW.APK LT.EG G*						

[illegible]A close-up photograph of a car's center console. A silver-colored metal gear shifter with a black knob is the central focus. The shifter's base has a vertical column of six circular buttons labeled 'P', 'S', 'R', 'N', 'D', and 'S' from top to bottom. To the right of the shifter, two black car keys are resting on the dark, textured plastic surface of the console. The top key has three buttons with a car icon, a lock icon, and an unlock icon. The bottom key has two buttons with a lock icon and an unlock icon. The background shows the dark interior of the car, including a portion of the driver's seat and the floor mat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Riss/Bruch, Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch, Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch, Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)