



Volkswagen Golf Plus Life

EZ 07/2013 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 131.524km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Life [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Life, 2013 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZDW567215	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.524km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.743km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	115	Heckklappe	155
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne
• Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung grün / hinten schwarz getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	




Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Feuerlöscher	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Metallic-Lackierung
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Raucher-Paket
• Reifenkontroll-Anzeige	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












19.07.2013	0603	AOT000911	2	1	22	77/4400	1	184
M1	AG		4204	-	4299		1759	-
WVWZZZ1KZDW567215		7	1565	-	1641		1467	-
VOLKSWAGEN, VW					75			
1KP			129		2030		2030	
ACCAYCX0			1110		970			
FD7FD7AM014N7MGN1			1110		970			
			71		2470		69	
			1400		730		5	
GOLF PLUS					195/65 R15 91T			
VOLKSWAGEN-VW					195/65 R15 91T			
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.								
Kombilimousine								
715/2007*459/2012F								
EURO5:FP/CI; M. N1 I								
Diesel								
0002		35FO			1598			
F.1/F.2:25 U. 7.2/8.2:40 B.ANRÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:3455KG*FAHRZEUG IST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRDYN.ST AB1.SYST.F.ANH.BETH.F.TEMP. 100 KM/H GEM. J.AEND.VO.Z.9.AUSN. VO.2.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION AN 8% STEIG.:3755KG*WW.AHR LT.ETGIG*DA*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)