



Fiat Grande Punto 1.4 8V Dynamic

EZ 03/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 221.487km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Grande Punto 1.4 8V Dynamic [DE - LimS5 1.4 8V EU4, Dynamic, 2007 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA19900001482922	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 221.487km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Fensterheber Fahrerfenster ohne Funktion

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstütze hinten mitte
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,4 Ltr. - 57 kW KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tankdeckel abschließbar
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: GRIGIO IMPECCABILE



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion) | • Blue & Sound-Paket |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne | • Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung |
| • Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player) | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung | • Armlehne vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












25.03.2009	1136	ADA00001	02	01	0057/06000	116
M1	NAF		04030		1667	
3FA199G0001482921		0	1490		01115	
FIAT				00000		
198			0139	001600	001600	
BXB1A			00850	00850		
03C			00850	00850		
FIAT PUNTO			080	04500	072	
FIAT (I)			01000	0400	0005	04
F2.Z.PERS.BEP.B. 8 SPL.			175/65 R15 84T			
MEHRZWECKFAHRZEUG			175/65 R15 84T			
70/220*2003/76B						
EURO 4			GRAU		7	
BENZIN			e3*2001/116*0217*05			
0001	0462	01368	19.10.2006	KM	VD605832	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)