



Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach RWD

EZ 04/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 172.935km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach RWD [AT - HKa4 35 2.0 TDI EU6, RWD, 2017 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZJ9027462	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.935km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 214g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	160	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden !!!;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Motorschaden !!!

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Reifen-Reparaturkit
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

- | | |
|---|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Verzurrösen Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Handschuhfach abschließbar | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Lautsprecher (4) | • Markierungsleuchten seitlich |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber | • Rückfahrkamera |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar | • Sprachsteuerungs-System |
| • Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert | • Zusatzheizung (Luft) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): PDC fehlt



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)