



Ford Focus Titanium

EZ 12/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 94.546km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Titanium [DE - Kb5 1.5 TDCi EU6, Titanium Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WF06XXGCC6GS39957	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.546km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.492km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 98g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußraumleuchte vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Dachspoiler Wagenfarbe | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Sportsitze vorn | • Bordcomputer |
| • USB-Anschluss | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Coming-Home-Lichtfunktion |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gurtstraffer |
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • KeyFree-System | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung | • Rußpartikelfilter |
| • Getriebe 6-Gang - Typ: B6 | • Servolenkung elektrisch |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Business-Paket | • Design-Paket 3 |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Lenkrad heizbar |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Dachreling (Aluminium) | • Frontscheibe heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Sitzheizung vorn | • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf |
| • Ford SYNC 2 mit Navigation | • USB-Anschluss |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Parkpilotsystem hinten |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer |
| • Tagfahrlicht LED | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Bitte ankreuzen:

☒ Ölservice ☐ LongLife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren)

☐ Inspektion ☐ Reparatur ☐ Zeit- und Laufleistungabhängiger Service (jedes Jahr oder alle je nachdem was zuerst eintritt) km

Ausgeführte Arbeiten.

Folgende Flüssigkeiten wurden erneuert:

☒ Motoröl

Viskosität: OW30

Bezeichnung: 3,9L

☐ Getriebeöl

☐ Automatikgetriebeöl

☐ Differenzialöl

☐ Servolenkungsal

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Kühlfllüssigkeit

☐ Kuhlmittel der Klimaanlage erneuert

Viskosität:

Bezeichnung:

Viskosität:

Bezeichnung:

Viskosität:

Bezeichnung:

Viskosität:

Bezeichnung:

DOT:

☐ geprüft

☐ gewechselt bis Grad Celcius

Liqui Moly

Datum: 15.04.2025 Kilometerstand (abgelesen): 86472

Nächster Service am oder bei:

Datum: Nach Kilometerstand: Anzeige

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Öfilter: ☐ Keilriemen/Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen

☐ Luftfilter ☐ Staub- bzw. Pollenfilter ☐ Bremsbeläge vorne

Klimaanlage ☐ gereinigt/desinfiziert ☐ nachgefüllt

Automatikgetriebe ☐ gereinigt ☐ gespült ☐ nachgefüllt

Kraftstoffsystem ☐ gereinigt

Ansaugsystem ☐ gereinigt

Stempel Werkstatt:


Autotechnik Dreiner
Am Stauweher 25
51685 Wipperfurth

Andere:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)