



## Audi A4 Avant

EZ 09/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 177.264km  
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
 Fahrzeugstandort: 93\*\*\*  
 Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026

Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                               |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, Ambition, (Facelift) 2014 - 2015] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>WAUZZZ8K8FA166533                                                                                      | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>177.264km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>05/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                              | Leistung<br>150 PS (110 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                        | Letzter Service<br>84.662km                 | Letzter Service am<br>11/2019            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                                    | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2015                                              | Farbe<br>Silber                                                                                               | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                         |                                                                                                               | CO2-Emissionen<br>125g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>4.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)  
Kratzer

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 170  | Beifahrertür             | 205  |
| Kotflügel vorne links   | 195  | Kotflügel vorne rechts   | 195  |
| Türe hinten links       | 180  | Türe hinten rechts       | 185  |
| Seitenteil hinten links | 190  | Seitenteil hinten rechts | 195  |
| Motorhaube              | 215  | Heckklappe               | 210  |
| Dach                    | 190  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine


## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI clean diesel
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETT SILBER
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



## Sonderausstattung

- |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| • Ablage-Paket                                      | • Anhängerkupplung Vorbereitung                    |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachhimmel Stoff, schwarz                        |
| • Durchladeeinrichtung mit Skisack                  | • Einparkhilfe hinten (APS)                        |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)          |
| • Glanz-Paket                                       | • Heckleuchten LED                                 |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                 | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen                    | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                |
| • Licht- und Regensensor                            | • Licht-Paket                                      |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet                        | • Metallic-Lackierung                              |
| • Mittelarmlehne vorn                               | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect  |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus         | • Scheibenwaschdüsen heizbar                       |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)               | • Seitenairbag hinten                              |
| • Sitzheizung vorn                                  | • Sound-System DSP / Audi Sound-System             |
| • Sprachsteuerungs-System                           | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos






























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)




Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)