



Audi Q5

EZ 01/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 174.464km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, ultra, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R0HA092797	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 174.464km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 32.889km	Letzter Service am 11/2018
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI clean diesel
- Original Fahrzeug Farbe: LAVAGRAU
- Radstand 2812 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Design-Paket: Leder Milano |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) | • Exterieur-Paket S line |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Dimension Silber | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest |
| • Perleffekt-Lackierung | • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









26.01.2017	0588	AXU00050X	2	1	110/3250	192
M1	AC		4629-4744		1898-1934	
WAUZZZ8R0HA092797	7		1617-1665		1830-1830	
Audi			-	100	-	
8R			133	2335	2335	
XCSUAF1			1195	1245	-	
FM6FM6B1006P8R107MMEM1NK1			1195	1245	-	
Q5			67	2375	74	
AUDI			1700	750	5	-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/55 R19 101W			
Kombilimousine			235/55 R19 101W			
715/2007*136/2014W			-			
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			Grau	7		
Diesel			el*2001/116*0473*24			
0002	36W0	1968	10.05.2016	K	ES538868	
F.1/F.2:2435 U. 7.2/8.2:1325			ausgestellt am 24.03.2025			
BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:41						
35KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.01.2						
017*						

[illegible]

Fahrzeugdaten	
Fahrgesteirnummer	WAUZZZ8BHAD92197
Typbezeichnung	05 T02, 0 K4310 M55
Datum der Auslieferung	2017-01-26
Inspektion	
Datum	2018-11-08
Laufleistung	31685 km
Auftragsnummer	29140119100
Nagel im Radhub hinten links	
Durchgeführt von	Tiemeyer Kreuzstraße 7 - 8 45663 Recklinghausen Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Herstellergarantie	Ja (bis Anhang Service
Ölwechsel-Service (Maximal)	
Datum	2018-04-06
Laufleistung	2164 km
Auftragsnummer	211807713
Durchgeführt von	Tiemeyer Ungerer Straße 66 44932 Bochum Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Herstellergarantie	Ja (bis Anhang Service



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)