



Audi A4 Avant

EZ 04/2005 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 183.289km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [AT - Kb5 2.0 TDI EU4, 2006 - 2006]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8EX5A510629	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.289km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	220 
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug startet schwer; Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; kein Radio vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber Metallic
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Mikado
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Mittelarmlehne vorn
- Dachreling
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Datenauszug		Fahrer		Fahrer		Fahrer	
Personen-Ausweis-Datensatz nach § 6a StG		Fahrer		Fahrer		Fahrer	
1. Name		2. Geburtsdatum		3. Geburtsort		4. Geburtsland	
5. Geburtsort		6. Geburtsland		7. Geburtsland		8. Geburtsland	
9. Geburtsland		10. Geburtsland		11. Geburtsland		12. Geburtsland	
13. Geburtsland		14. Geburtsland		15. Geburtsland		16. Geburtsland	
17. Geburtsland		18. Geburtsland		19. Geburtsland		20. Geburtsland	
21. Geburtsland		22. Geburtsland		23. Geburtsland		24. Geburtsland	
25. Geburtsland		26. Geburtsland		27. Geburtsland		28. Geburtsland	
29. Geburtsland		30. Geburtsland		31. Geburtsland		32. Geburtsland	
33. Geburtsland		34. Geburtsland		35. Geburtsland		36. Geburtsland	
37. Geburtsland		38. Geburtsland		39. Geburtsland		40. Geburtsland	
41. Geburtsland		42. Geburtsland		43. Geburtsland		44. Geburtsland	
45. Geburtsland		46. Geburtsland		47. Geburtsland		48. Geburtsland	
49. Geburtsland		50. Geburtsland		51. Geburtsland		52. Geburtsland	
53. Geburtsland		54. Geburtsland		55. Geburtsland		56. Geburtsland	
57. Geburtsland		58. Geburtsland		59. Geburtsland		60. Geburtsland	
61. Geburtsland		62. Geburtsland		63. Geburtsland		64. Geburtsland	
65. Geburtsland		66. Geburtsland		67. Geburtsland		68. Geburtsland	
69. Geburtsland		70. Geburtsland		71. Geburtsland		72. Geburtsland	
73. Geburtsland		74. Geburtsland		75. Geburtsland		76. Geburtsland	
77. Geburtsland		78. Geburtsland		79. Geburtsland		80. Geburtsland	
81. Geburtsland		82. Geburtsland		83. Geburtsland		84. Geburtsland	
85. Geburtsland		86. Geburtsland		87. Geburtsland		88. Geburtsland	
89. Geburtsland		90. Geburtsland		91. Geburtsland		92. Geburtsland	
93. Geburtsland		94. Geburtsland		95. Geburtsland		96. Geburtsland	
97. Geburtsland		98. Geburtsland		99. Geburtsland		100. Geburtsland	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)