



Dacia Spring Comfort

EZ 06/2021 | Limousine | Elektrisch | Automatikgetriebe | 9.999.999km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Spring Comfort [DE - LimS5 45, Comfort, 2021 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN UU1DBG00XMU007779	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 9.999.999km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 45 PS (33 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
26,8 kWh	0,9 h	8,5 h	240 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.			

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Totalschaden Laut Einlieferer; Kofferraum lässt sich nicht öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radzierkappen
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Elektromotor 33 kW (cont. 19 kW)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Servolenkung
- Tagfahrlicht LED
- Türverriegelung automatisch

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









30.06.2021	8212	AFG000013	2	1	19/---	125
M1	AB		3734-3734		1579-1579	
UU1DBG00XMU007779	3		1513-1513		1020-1031	
DACIA			-	-	-	-
DBG			-	1286	-	1286
BV2			630	695	-	-
M10EA0110002			630	695	-	-
-			-	-	63	-
SPRING			-	-	4	-
DACIA (RO)			165/70 R14 81H B C1			
Fz.2.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81H B C1			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*2018/1832AX			Weiß	0		
2017/1151:WLTP:reine Elektro			e9*2018/858*11001*00			
Elektro			25.09.2020	K	GC948634	
0004	30AX	-	-			
P.2:18,6KW/30MIN,MAX.33KW*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Verformung)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Beschmiert



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Schimmel