



Mercedes-Benz GLC 250 4Matic

EZ 04/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 59.196km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLC 250 4Matic [DE - SUC5 GLC 250 EU6, 4Matic AMG Line, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2533461F266919	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 59.196km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	95	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Radstand 2873 mm
- Rückfahrkamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- CD-Laufwerk
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sport-Fahrwerk |
| • Start/Stop-Anlage | • Styling-Paket (AMG / Exterieur) |
| • Tempomat | • Unterfahrschutz (Chrom) |
| • Vorrüstung Dachträgersystem | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • AMG-Line Interieur | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fußmatten AMG |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel schwarz | • Innenraumlicht-Paket |
| • Kamerasystem 360 Grad | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Metallic-Lackierung | • Park-Paket |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Sportsitze vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)