



Toyota Proace City L2 Team Deutschland

EZ 07/2023 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 146.421km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace City L2 Team Deutschland [DE - Van5 1.5 D-4D EU6d, L2 Team D S/S, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN YARECYHZ3GJ046274	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.421km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

AdBlue Lampe leuchtet

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Beifahrersitz klappbar (Flat-Floor)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- 3.Sitzreihe: Einzelsitze umklappbar
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSC)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)

• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)	• Fensterheber hinten elektr. mit Einklemmschutz
• Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	• Freisprechanlage mit Audiostummschaltung
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe Automatik - (8-Stufen)
• Harnstofftank (AdBlue)	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Kindersitz-System	• Karosserie/Aufbau: Kombi
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfortsitze
• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW D-4D	• Multi-Funktions-Display (TFT)
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: BASALTGRAU
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Radstand 2975 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür links mit Verglasung
• Schiebetür rechts mit Verglasung	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 7-Sitzer	• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Stau-/Ablagefach über Fahrer- und Beifahrersitz (Dachhimmel)
• Steckdose 230V	• Stop&Go-System (TSGS)
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Toyota Safety Sense
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Verglasung 2./3.Reihe	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 6 Lautsprecher	• Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
• Comfort-Paket 2	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem (ProTouch & Go)
• Service-System: Wi-Fi	• Sitzheizung vorn

- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)

- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)