




Citroen Xsara 1.6 16V Tendance

EZ 02/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 133.209km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Xsara 1.6 16V Tendance [DE - Van5 1.6 16V EU4, Tendance, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Van	FIN VF7CHNFUC9L511316	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.209km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.587 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW 16V KAT (NFU / TU5JP4)
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS FER



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













27.02.09	3001	AAT00008X	2	01	80	75800	180
M1	AF		4276			1751	
VF7CHNFUC9L511316		3	1637			1343-1434	
CITROEN				80			
CITROEN			172	1800		1800	
CHNFUC*			1000	1000		-	
CHNFUC			1000	1000		-	
			80	4350		72	
XSARA PICASSO			1200	670	5	-	
CITROEN (F)			185/65R15	88H			
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65R15	88H			
Mehrzweckfahrzeug							
70/220*2003/768/EG							
EURO 4			GRAU			77-	
Benzin			a2*98/14*0153*21				
0001	0462	1587	15.12.08	K		00837891	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Lackschaden)



Schweller links (Delle, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)