



Volkswagen Golf GTD BMT

EZ 04/2016 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 157.562km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTD BMT [DE - LimS5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, GTD, 2013 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZGW205979	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.562km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.166km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
			Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	330 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	400 	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagefach am Dachhimmel
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Ausstattung GTD	• Auto-Hold-Funktion
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel lackiert	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Chrom-Paket (1)
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Dachspoiler
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED, abgedunkelt	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig

• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Progressivlenkung	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Sport-Design, lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Abbiegelicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Anzeige für Waschwasserstand
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Rußpartikelfilter	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Ablagefach an Vordersitzlehnen
• Lendenwirbelstützen vorn	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: CARBON STEEL GREY	



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Metallic-Lackierung	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Raucher-Paket

• Sport & Sound-Paket	• Top-Paket
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Antennen-Diversity
• Bremssättel Rot lackiert	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl
• Spiegel-Paket	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)