



Audi A4 Avant

EZ 07/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 136.474km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 32***
 Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d-T, quattro sport, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF48KA096711	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.474km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	180	Heckklappe	100
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Pfeifen, Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsassistent
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff System | • Sportsitze vorn |
| • Standard-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Sport-Design (S-line) | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Akustikglas Türscheiben vorn | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Assistenz-Paket Tour | • Audi Smartphone Interface |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Audi connect (Notruf- und Assistance-System) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links | • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear |
| • Fahrassistenz-System: Stauassistent | • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) | • Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Perleffekt-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag hinten |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • USB-Schnittstelle für Fondpassagiere |

- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

- Wagenheber

- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)		PKW (M1-AC)		Messwerte: Betriebsbremse		Feststellbremse			
Hersteller (-Nr)		ALDI (0558)		Achse		links		rechts	
Typ und Ausführung (-Nr)		BB (BFW-00154)				links	rechts	Druck	
Erstzulassung		07/2019				[bar]	[bar]	[bar]	
(4) Stand des Wegstreckenzählers		111.806		1	373	368	32,2		
Zul. Gesamtmasse		2225 kg		2	201	210	32,8	180	198 block
letzte Hauptuntersuchung vom		05/2023		Abbremsung gem. Bezugsbremswerten				Abbremsung FBA: 17 %	
(3) Prüfter		Brilon, 0001-00-0001-00		FbMn1+337, FbMn2=176					
Version Systemdaten-Anwendung		4.28.2							

1. Anzahl der Achsen (Räder)	2 / 4	36. Anhänger (Stromschleppen)	NIEM vorhanden
2. (Masse der Antriebsachse)	2	38. Cofe des Aufbaus	AC
3. (Masse der Antriebsachse)	2	40. Farbe des Fahrzeug	NEISS
4. (Masse der Antriebsachse)	2	41. Anzahl und Anordnung der Türen	4 / 2 LINIE, 2 FENSTER
5. (Masse der Antriebsachse)	2	42. Anzahl der Sitze (ohne Fahrer)	5
6. (Masse der Antriebsachse)	2	43.1. Sitz, der (bei) nur zur Verwendung bei vorhandenem Fahrzeug (Fahrer) ist (ist)	---
7. (Masse der Antriebsachse)	2	43.2. Anzahl der für Fußschalter zugewiesenen Sitze	---
8. (Masse der Antriebsachse)	2	44. Gerdach	---
9. (Masse der Antriebsachse)	2	45.1. Gerdach (bei) bei (ist)	---
10. (Masse der Antriebsachse)	2	45.2. Gerdach (bei) bei (ist)	---
11. (Masse der Antriebsachse)	2	46.1. Gerdach (bei) bei (ist)	---
12. (Masse der Antriebsachse)	2	46.2. Gerdach (bei) bei (ist)	---
13. (Masse der Antriebsachse)	2	47.1. Gerdach (bei) bei (ist)	---
14. (Masse der Antriebsachse)	2	47.2. Gerdach (bei) bei (ist)	---
15. (Masse der Antriebsachse)	2	47.3. Gerdach (bei) bei (ist)	---
16. (Masse der Antriebsachse)	2	47.4. Gerdach (bei) bei (ist)	---
17. (Masse der Antriebsachse)	2	47.5. Gerdach (bei) bei (ist)	---
18. (Masse der Antriebsachse)	2	47.6. Gerdach (bei) bei (ist)	---
19. (Masse der Antriebsachse)	2	47.7. Gerdach (bei) bei (ist)	---
20. (Masse der Antriebsachse)	2	47.8. Gerdach (bei) bei (ist)	---
21. (Masse der Antriebsachse)	2	47.9. Gerdach (bei) bei (ist)	---
22. (Masse der Antriebsachse)	2	47.10. Gerdach (bei) bei (ist)	---
23. (Masse der Antriebsachse)	2	47.11. Gerdach (bei) bei (ist)	---
24. (Masse der Antriebsachse)	2	47.12. Gerdach (bei) bei (ist)	---
25. (Masse der Antriebsachse)	2	47.13. Gerdach (bei) bei (ist)	---
26. (Masse der Antriebsachse)	2	47.14. Gerdach (bei) bei (ist)	---
27. (Masse der Antriebsachse)	2	47.15. Gerdach (bei) bei (ist)	---
28. (Masse der Antriebsachse)	2	47.16. Gerdach (bei) bei (ist)	---
29. (Masse der Antriebsachse)	2	47.17. Gerdach (bei) bei (ist)	---
30. (Masse der Antriebsachse)	2	47.18. Gerdach (bei) bei (ist)	---
31. (Masse der Antriebsachse)	2	47.19. Gerdach (bei) bei (ist)	---
32. (Masse der Antriebsachse)	2	47.20. Gerdach (bei) bei (ist)	---
33. (Masse der Antriebsachse)	2	47.21. Gerdach (bei) bei (ist)	---
34. (Masse der Antriebsachse)	2	47.22. Gerdach (bei) bei (ist)	---
35. (Masse der Antriebsachse)	2	47.23. Gerdach (bei) bei (ist)	---
36. (Masse der Antriebsachse)	2	47.24. Gerdach (bei) bei (ist)	---
37. (Masse der Antriebsachse)	2	47.25. Gerdach (bei) bei (ist)	---
38. (Masse der Antriebsachse)	2	47.26. Gerdach (bei) bei (ist)	---
39. (Masse der Antriebsachse)	2	47.27. Gerdach (bei) bei (ist)	---
40. (Masse der Antriebsachse)	2	47.28. Gerdach (bei) bei (ist)	---
41. (Masse der Antriebsachse)	2	47.29. Gerdach (bei) bei (ist)	---
42. (Masse der Antriebsachse)	2	47.30. Gerdach (bei) bei (ist)	---
43. (Masse der Antriebsachse)	2	47.31. Gerdach (bei) bei (ist)	---
44. (Masse der Antriebsachse)	2	47.32. Gerdach (bei) bei (ist)	---
45. (Masse der Antriebsachse)	2	47.33. Gerdach (bei) bei (ist)	---
46. (Masse der Antriebsachse)	2	47.34. Gerdach (bei) bei (ist)	---
47. (Masse der Antriebsachse)	2	47.35. Gerdach (bei) bei (ist)	---
48. (Masse der Antriebsachse)	2	47.36. Gerdach (bei) bei (ist)	---
49. (Masse der Antriebsachse)	2	47.37. Gerdach (bei) bei (ist)	---
50. (Masse der Antriebsachse)	2	47.38. Gerdach (bei) bei (ist)	---
51. (Masse der Antriebsachse)	2	47.39. Gerdach (bei) bei (ist)	---
52. (Masse der Antriebsachse)	2	47.40. Gerdach (bei) bei (ist)	---
53. (Masse der Antriebsachse)	2	47.41. Gerdach (bei) bei (ist)	---
54. (Masse der Antriebsachse)	2	47.42. Gerdach (bei) bei (ist)	---
55. (Masse der Antriebsachse)	2	47.43. Gerdach (bei) bei (ist)	---
56. (Masse der Antriebsachse)	2	47.44. Gerdach (bei) bei (ist)	---
57. (Masse der Antriebsachse)	2	47.45. Gerdach (bei) bei (ist)	---
58. (Masse der Antriebsachse)	2	47.46. Gerdach (bei) bei (ist)	---
59. (Masse der Antriebsachse)	2	47.47. Gerdach (bei) bei (ist)	---
60. (Masse der Antriebsachse)	2	47.48. Gerdach (bei) bei (ist)	---
61. (Masse der Antriebsachse)	2	47.49. Gerdach (bei) bei (ist)	---
62. (Masse der Antriebsachse)	2	47.50. Gerdach (bei) bei (ist)	---
63. (Masse der Antriebsachse)	2	47.51. Gerdach (bei) bei (ist)	---
64. (Masse der Antriebsachse)	2	47.52. Gerdach (bei) bei (ist)	---
65. (Masse der Antriebsachse)	2	47.53. Gerdach (bei) bei (ist)	---
66. (Masse der Antriebsachse)	2	47.54. Gerdach (bei) bei (ist)	---
67. (Masse der Antriebsachse)	2	47.55. Gerdach (bei) bei (ist)	---
68. (Masse der Antriebsachse)	2	47.56. Gerdach (bei) bei (ist)	---
69. (Masse der Antriebsachse)	2	47.57. Gerdach (bei) bei (ist)	---
70. (Masse der Antriebsachse)	2	47.58. Gerdach (bei) bei (ist)	---
71. (Masse der Antriebsachse)	2	47.59. Gerdach (bei) bei (ist)	---
72. (Masse der Antriebsachse)	2	47.60. Gerdach (bei) bei (ist)	---
73. (Masse der Antriebsachse)	2	47.61. Gerdach (bei) bei (ist)	---
74. (Masse der Antriebsachse)	2	47.62. Gerdach (bei) bei (ist)	---
75. (Masse der Antriebsachse)	2	47.63. Gerdach (bei) bei (ist)	---
76. (Masse der Antriebsachse)	2	47.64. Gerdach (bei) bei (ist)	---
77. (Masse der Antriebsachse)	2	47.65. Gerdach (bei) bei (ist)	---
78. (Masse der Antriebsachse)	2	47.66. Gerdach (bei) bei (ist)	---
79. (Masse der Antriebsachse)	2	47.67. Gerdach (bei) bei (ist)	---
80. (Masse der Antriebsachse)	2	47.68. Gerdach (bei) bei (ist)	---
81. (Masse der Antriebsachse)	2	47.69. Gerdach (bei) bei (ist)	---
82. (Masse der Antriebsachse)	2	47.70. Gerdach (bei) bei (ist)	---
83. (Masse der Antriebsachse)	2	47.71. Gerdach (bei) bei (ist)	---
84. (Masse der Antriebsachse)	2	47.72. Gerdach (bei) bei (ist)	---
85. (Masse der Antriebsachse)	2	47.73. Gerdach (bei) bei (ist)	---
86. (Masse der Antriebsachse)	2	47.74. Gerdach (bei) bei (ist)	---
87. (Masse der Antriebsachse)	2	47.75. Gerdach (bei) bei (ist)	---
88. (Masse der Antriebsachse)	2	47.76. Gerdach (bei) bei (ist)	---
89. (Masse der Antriebsachse)	2	47.77. Gerdach (bei) bei (ist)	---
90. (Masse der Antriebsachse)	2	47.78. Gerdach (bei) bei (ist)	---
91. (Masse der Antriebsachse)	2	47.79. Gerdach (bei) bei (ist)	---
92. (Masse der Antriebsachse)	2	47.80. Gerdach (bei) bei (ist)	---
93. (Masse der Antriebsachse)	2	47.81. Gerdach (bei) bei (ist)	---
94. (Masse der Antriebsachse)	2	47.82. Gerdach (bei) bei (ist)	---
95. (Masse der Antriebsachse)	2	47.83. Gerdach (bei) bei (ist)	---
96. (Masse der Antriebsachse)	2	47.84. Gerdach (bei) bei (ist)	---
97. (Masse der Antriebsachse)	2	47.85. Gerdach (bei) bei (ist)	---
98. (Masse der Antriebsachse)	2	47.86. Gerdach (bei) bei (ist)	---
99. (Masse der Antriebsachse)	2	47.87. Gerdach (bei) bei (ist)	---
100. (Masse der Antriebsachse)	2	47.88. Gerdach (bei) bei (ist)	---

CO₂-Emissionen (Kilogramm) Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (siehe zugeordnet)

NEF 2. Werte

CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km) oder (g/100 km) oder (g/100 km)
115	3,8
125	4,8
135	5,8
145	6,8
155	7,8
165	8,8
175	9,8
185	10,8
195	11,8
205	12,8
215	13,8
225	14,8
235	15,8
245	16,8
255	17,8
265	18,8
275	19,8
285	20,8
295	21,8
305	22,8
315	23,8
325	24,8
335	25,8
345	26,8
355	27,8
365	28,8
375	29,8
385	30,8
395	31,8
405	32,8
415	33,8
425	34,8
435	35,8
445	36,8
455	37,8
465	38,8
475	39,8
485	40,8
495	41,8
505	42,8
515	43,8
525	44,8
535	45,8
545	46,8
555	47,8
565	48,8
575	49,8
585	50,8
595	51,8
605	52,8
615	53,8
625	54,8
635	55,8
645	56,8
655	57,8
665	58,8
675	59,8
685	60,8
695	61,8
705	62,8
715	63,8
725	64,8
735	65,8
745	66,8
755	67,8
765	68,8
775	69,8
785	70,8
795	71,8
805	72,8
815	73,8
825	74,8
835	75,8
845	76,8
855	77,8
865	78,8
875	79,8
885	80,8
895	81,8
905	82,8
915	83,8
925	84,8
935	85,8
945	86,8
955	87,8
965	88,8
975	89,8
985	90,8
995	91,8
1005	92,8
1015	93,8
1025	94,8
1035	95,8
1045	96,8
1055	97,8
1065	98,8
1075	99,8
1085	100,8
1095	101,8
1105	102,8
1115	103,8
1125	104,8
1135	105,8
1145	106,8
1155	107,8
1165	108,8
1175	109,8
1185	110,8
1195	111,8
1205	112,8
1215	113,8
1225	114,8
1235	115,8
1245	116,8
1255	117,8
1265	118,8
1275	119,8
1285	120,8
1295	121,8
1305	122,8
1315	123,8
1325	124,8
1335	125,8
1345	126,8
1355	127,8
1365	128,8
1375	129,8
1385	130,8
1395	131,8
1405	132,8
1415	133,8
1425	134,8
1435	135,8
1445	136,8
1455	137,8
1465	138,8
1475	139,8
1485	140,8
1495	141,8
1505	142,8
1515	143,8
1525	144,8
1535	145,8
1545	146,8
1555	147,8
1565	148,8
1575	149,8
1585	150,8
1595	151,8
1605	152,8
1615	153,8
1625	154,8
1635	155,8
1645	156,8
1655	157,8
1665	158,8
1675	159,8
1685	160,8
1695	161,8
1705	162,8
1715	163,8
1725	164,8
1735	165,8
1745	166,8
1755	167,8
1765	168,8
1775	169,8
1785	170,8
1795	171,8
1805	172,8
1815	173,8
1825	174,8
1835	175,8
1845	176,8
1855	177,8
1865	178,8
1875	179,8
1885	180,8
1895	181,8
1905	182,8
1915	183,8
1925	184,8
1935	185,8
1945	186,8
1955	187,8
1965	188,8
1975	189,8
1985	190,8
1995	191,8
2005	192,8
2015	193,8
2025	194,8
2035	195,8
2045	196,8
2055	197,8
2065	198,8
2075	199,8
2085	200,8
2095	201,8
2105	202,8
2115	203,8
2125	204,8
2135	205,8
2145	206,8
2155	207,8
2165	208,8
2175	209,8
2185	210,8
2195	211,8
2205	212,8
2215	213,8
2225	214,8
2235	215,8
2245	216,8
2255	217,8
2265	218,8
2275	219,8
2285	220,8
2295	221,8
2305	222,8
2315	223,8
2325	224,8
2335	225,8
2345	226,8
2355	227,8
2365	228,8
2375	229,8
2385	230,8
2395	231,8
2405	232,8
2415	233,8
2425	234,8
2435	235,8
2445	236,8
2455	237,8
2465	238,8
2475	239,8
2485	240,8
2495	241,8
2505	242,8
2515	243,8
2525	244,8
2535	245,8
2545	246,8
2555	247,8
2565	248,8
2575	249,8
2585	250,8
2595	251,8
2605	252,8
2615	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Hebel ohne Funktion



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)