



Peugeot 1007 Premium

EZ 09/2005 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 126.450km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 1007 Premium [DE - LimS3 1.4 HDi, Premium 70, 2006 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3KM8HZC20033591	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.450km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 25.258km	Letzter Service am 09/2007
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	300 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	220 	Heckklappe	210 
Dach	280 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Injektor undicht; Beim Geräusch: Klappern; Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Fehler Schiebetür rechts(lässt sich nur manuell öffnen)


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bordcomputer
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Blende Heizungs-/Radiobetätigung, schwarz
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,4 Ltr. - 50 kW HDi
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG EISENGRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Gepäcksicherungsnetz
- Gurtstraffer
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer im Spoiler integriert
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player) |
| • Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • City-Paket | • Einparkhilfe akustisch |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Frontscheibe (Sun-Protect) |
| • Klimaautomatik | • Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










29.09.05	F1003	F143	0035	1	2	101	150	4000	160
01	0200			1	3731			1662	
VF3KM8H2C20033591		19		1	1620			1243	
				1					
				1	124		1582		1582
				1	850		825		
				1	850		825		
				1	81				74
1007				1	1137		620		4
PEUGEOT (P)				1	175/65R14 82T				
PERSONENKRAFTWAGEN				1	175/65R14 82T				
GESCHLOSSEN				1					
				1	GRAU				71
EURO 4				1	02*2001/116*0300*				
Diesel				1					GM154512
0002		0460	1398						
11-18-203H-1666 U-ZU G:81S									
X-2482KG									





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)