



Mercedes-Benz GLA 180

EZ 04/2016 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 93.378km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 29***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLA 180 [DE - SUV5 GLA 180 EU6, Urban, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1569421J269545	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.378km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	80	Heckklappe	95
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ordner mit sämtlichen Unterlagen vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach

• Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT	• Parameterlenkung
• Radstand 2699 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Unterfahrschutz	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Sitz-Komfort-Paket
• Ladekantenschutz (verchromt)	• Dachreling (Aluminium)
• Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sportsitze vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Lenkrad (Leder)	• Bremsassistent
• Tempomat	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ	




Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Business	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Bereifung mit Notlaufsystem	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Fußmatten Velours
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Infotainment-System: Remote Online
• Innenhimmel schwarz	• Laderaum-Paket
• Licht- und Sicht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Spiegel-Paket	• TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot	• Sitzheizung vorn
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Klapptisch in Beifahrersitzlehne integriert	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Ambiente-Beleuchtung
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)