



Land Rover Range Rover Evoque SE

EZ 12/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 130.863km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 42***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Evoque SE [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, SE Start/Stopp E-Capability, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALVA2BN5HH245180	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.863km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.943km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Kerben, Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachspoilerlippe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Felgenschlösser
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Land Rover Sound-System (80 Watt)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckscheibe heizbar

• InControl Touch Infotainment-System (Farbdisplay)	• Infotainment mit Touchscreen
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Satin Brushed Aluminium
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstütze hinten mitte	• Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
• Kühlergrill Atlas / Brunel Finish	• Laderaumabdeckung
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lufteinlassblende Brunel Finish
• Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung	• Modellpflege
• Modellvariante CO2-optimiert (E-Capability)	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
• Multifunktions-Touchscreen	• Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK
• Park-Distance-Control hinten	• Park-Distance-Control vorn
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2660 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank (3 Sitzplätze)
• Rücksitze geteilt / klappbar	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer H4
• Schriftzug in Silber (Atlas)	• Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Brunel Finish
• Schwellerabdeckung / -verkleidung	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten Brunel Finish	• Servolenkung elektrisch
• Sicherheitsgurte höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach)	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)	• Teppich-Fußmatten
• Terrain-Response-System	• Traktionskontrolle
• USB-Anschluss in Mittelkonsole	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	• Wegfahrsperrung
• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	



Sonderausstattung

• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe heizbar
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad heizbar
• Metallic-Lackierung	• Nebelscheinwerfer
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwaschdüsen heizbar

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Komfort-Paket
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)