

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Kia Picanto Edition 7

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: KNAB2511AKT465042
Kilometerstand: 73.295 km
Erstzulassung: 20.05.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Stoßfänger hinten - Erneuern



Stoßfänger hinten - Erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern



Fondseite links - Delle entfernen



Fondseite rechts - SmartRepair



Einstieg HR zerkratzt smart repair



Motorhaube - Delle entfernen





Tür hinten rechts - Delle entfernen


Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Kia Picanto Edition 7

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: KNAB2511AKT465042
Kilometerstand: 73.295 km
Erstzulassung: 20.05.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1











Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller		Typ		Modell				
Kia		Picanto Edition 7		1.0 EU6d-T, Edition 7, 2018 - 2020				
VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel		
KNAB2511AKT465042		Lim. Schrägheck		5	Superbenzin	2233/AAM		
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	20.05.2019	1	1	49 kW	3	998	05/28	
0,00 %		Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)	
0,00 %		0		C		113 (NEFZ)		
Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
75.000 km		73.295 km		72.288 km		nein	05/26	68.676 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am		nächster KD (km)
(A2R) SHINY RED MET.			Uni normal		nein	k. A.		11.388 km
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung						
vollständig								
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Stoff		Schwarz		Getriebe 5-Gang		Euro6d-TEMP		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung		ja						

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------

Ausstattung

Serienausstattung:		
3. Bremsleuchte	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktives Bremslicht (ESS)	Anti-Blockier-System (ABS)	Audiobedienung am Lenkrad
Audiosystem: Radio mit RDS / MP3	Außenspiegel Wagenfarbe	Bordcomputer
Bremsassistent	Drehzahlmesser	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	Fensterheber elektrisch vorn
Fernentriegelung Tankklappe	Fußmatten	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability M..
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getränkehalter	Getriebe 5-Gang
Gurtstraffer (vorn)	Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten verstellbar	Kopfstützen vorn verstellbar
Kühlergrill, Rahmen Silber	Laderaumabdeckung	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Motor 1,0 Ltr. - 49 kW	Reifen-Reparaturset	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schaltpunktanzeige
Seitenairbag	Servolenkung	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Stoßfänger Wagenfarbe	Tagfahrlicht
Wärmeschutzverglasung	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:


Emotion-Paket	Metallic-Lackierung
---------------	---------------------

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
 - Gültig bis 25.07.2026
 - Gültig bis 72288 km
 Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung ja	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Kotflügel VR Seitenteil HR: Rep.Schaden Rep.Kosten nicht ermittelbar (0,00 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
	Einstieg HR zerkratzt smart repair Fondseite links - Delle entfernen Fondseite rechts - SmartRepair Motorhaube - Delle entfernen Stoßfänger hinten - Erneuern (1) Tür hinten rechts - Delle entfernen (2) Zwischensumme
Bemerkung zum optischen Zustand: Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt. Das Fahrzeug weist dem Alter und lauffleistung entsprechende gebrauchsspuren auf. Frontbereich Steinschläge gebrauchsspuren. Frontscheibe hat Steinschläge ohne Rissbildung. Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt zu (1): Halterung rausgerissen /deformiert/zerkratzt; Zusätzliche Bemerkung zum optischen Zustand: zu (2): Gebrauchsspur;	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts Nachlackiert	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. Nachlackiert
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Technischer Zustand
Inspektion - Fahrzeugabmeldung Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Erneuern (Porös/rissig DOT0819) Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuern (Porös/rissig DOT0819) Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern (Porös/rissig DOT0819) Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern (Porös/rissig DOT0819) Zwischensumme
Fehlteile und Dienstleistungen
Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	175 65 R14 82T	3,00 mm (Sava)	3,00 mm (Sava)
	Reifen hinten	HL	HR
	175 65 R14 82T	4,00 mm (Sava)	4,00 mm (Sava)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
(U) Nachlackierung -> Kotflügel VR Seitenteil HR: Rep.Schaden Rep.Kosten nicht ermittelbar (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 75.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer