



BMW 530 d xDrive

EZ 02/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 199.383km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 530 d xDrive [DE - Kb5 530 d EU6, xDrive DPF, (Facelift) 2013 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WBA5K310X0G797734	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.383km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 192.814km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	210 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch

• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Luftfederung Hinterachse	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel	• Multifunktionsarmlehne im Fond
• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)	• Niveauregulierung
• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal
• Sitze vorn teilelekt. verstellbar	• Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach	• Tagfahrlicht LED
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Adaptives Kurvenlicht	• Alarmanlage
• Ambiente-Beleuchtung	• Audio-Navigationssystem Professional
• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
• Dachreling schwarz	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
• Head-up-Display	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Innovations-Paket (2)	• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder M-Technic)
• Navigations-Paket ConnectedDrive	• Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
• Park-Distance-Control (PDC)	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)

- Service-System: Remote Services

- Sitzheizung vorn

- Sprachbediensystem

- Universal-Garagentoröffner

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














22.02.17	0005	8A1000317	2	02	143	143
M1	AC		4907		1860	
WBA5K310X0G797734	1		1462		1555	
BMW						
5K			154	90	2530	2530
5K31			1160	1420		
6A250000			1160	1420		
			75	3000	70	
530d xDrive			2000	750		
BAYER. MOT. WERKE-BMW			225/55 R17 97V			
Fz. 2 Pers. bef. b. 8 Spl.			225/55 R17 97V			
KombiLimousine						
715/2007*2015/45W			SCHWARZ	9/-		
EURO6;W;PT/GT; M; N1 I			e1*2007/46*0455*12			
Diesel			12.05.16	8	ES786264	
0002 M 36W0 M 2993						
F.1/F.2: +90 b Anhangetrieb*7.2/B.2: +100 b Anhangetrieb*vw AHK 17 EGT*Stufe PM 5 ab 12.05.16						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)