



Seat Ibiza Chili-Copa

EZ 10/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 111.198km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Chili-Copa [AT - LimS5 1.2 EU5, Chili Copa, 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6JZCR045747	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.198km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.214km	Letzter Service am 02/2017
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	50 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ/UNIVERSO BLACK
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reserverad platzsparend
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife-Service	☒	☐
Zahl- oder laufleistungsbasierender Service	☐	☒
Oliewechsel-Service	☒	☒
Mit Inspektions-Service	☐	☒
Interval-Service (enthält Wechselwechsel)	☒	☐
Mit Inspektions-Service	☒	☐
Inspektions-Service (enthält keinen Motorölwechsel)	☐	☒
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Stoß- und Pollenfilter	☒	☐ Air
Lufthilfen	☐	☒ Halbo-Keilung 100
Kraftstofffilter	☐	☒ Kettfilter und Schwalche
Zündkerzen	☒	☒ Wasserpumpen (Pumpen-Fluss)
Remschalenschalt	☒	☒ Zufuhrfilter
Ölalt- Öl und Filter	☐	☐

Datum: 20.2.17

Km: 65214

Rechnungsnummer

Reparaturantrag

Service durchgeführt

SEAT

47094

Lugmayr & Co. SEAT Service® Mobilität

Gesellschaft m.b.H.

Nächster Öltag: Service

Datum

Km

Neue Anzahl: 47094

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Aufklärung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Wartung, Inspektion) vollständig bei einem SEAT Vertragshändler durchgeführt werden, bedeutet dies einen Nachweis für die Fabrik.

A black leather wallet with red stitching is open, lying on a grey car seat. Inside the wallet, a car key with a black fob and a yellow tag is visible. A blue card with a white border is also inside the wallet. The wallet is resting on a grey car seat with a blue and white patterned fabric insert.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)




Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)