CarOnSale

BMW xDrive 30 d xLine

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.09.2026



02/2019	190.271km	LEISTUNG 265 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d xLine [DE - SUV5 xDrive30d EU6, xLine, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBATX75020NC03114	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.271km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 176.223km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftauslass (Air Breather) schwarz matt
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Radstand 2864 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Serien-Fahrwerk
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag hinten
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- X-Line
- Multifunktion für Lenkrad
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU


Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- CD-Laufwerk
- Exklusiv-Paket
- Innovations-Paket
- Parkassistent-Paket
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Service-System: Remote Services
- Sitzheizung vorn
- Alarmanlage
- Rückfahrkamera
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Lenkrad heizbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Verglasung Akustikglas
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Panoramadach (Glas)
- Ambient Air-Paket
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- WLAN-Hotspot
- Service-System: Concierge Services
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Bedienelemente galvanisiert
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sicherheitssystem Active Protection
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Adaptives Kurvenlicht


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBATX75020NC03114









hinten














Servicebedarf
Service Historie
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
OK Bremsflüssigkeit
02/2028
in 11000 km


Service Historie
OK Datum: 04.02.2026 Service: 01263 BMW
Kilometer: 176.223 km
OK Datum: 02.09.2025 Service: 01263 BMW
Kilometer: 165.463 km
OK Datum: 24.07.2025 Service: 01263 BMW
Kilometer: 161.024 km
OK Datum: 22.04.2025 Service: 01263 BMW
Kilometer: 151.941 km


BETRIEBSANLEITUNG











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)