



Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI RWD lang Edition

EZ 01/2022 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 134.238km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 114/116/119/124 CDI RWD lang Edition [DE - Kb4 119 CDI EU6d, RWD lang Edition, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Van	FIN W1V44770313961379	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.238km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 36.843km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 195g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Reifenschäden: Teils stark zerkratzt,			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	560 
Motorhaube	310 	Heckklappe	160
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Dachverkleidung
- Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 250 A
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Haltegriffe A-Säulen	• Haltegriffe im Fond
• Handschuhfach abschließbar	• Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
• Heckklappe mit Verglasung	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Innenverkleidung gehobene Ausführung	• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
• Karosserie/Aufbau: lang	• Kindersicherung
• Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display	• Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Mittelkonsole mit Staufach	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU	• PKW-Zulassung
• PTC Heater	• Parktronic-System (PTS)
• Partikelfilter	• Radstand 3200 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückspiegel innen
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	• Sondermodell Edition
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
• Tagfahrlicht	• Umfeldleuchte in Heckklappe
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Akustik-Paket	• Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
• Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)	• Chrom-Paket

• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Dachreling
• Dekor-/Zierfolie Exterieur SPORT (Motorhaube und seitlich)	• Entfall 2.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum
• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	• Fußmatten Velours
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter vorn (doppelt)
• Heckleuchten LED	• Intelligent Light System LED
• Komfort-Klimaautomatik Thermotronic	• Kühlergrill verchromt
• Lenkrad (Leder)	• Line SPORT
• Metallic-Lackierung	• Park-Paket
• Rückfahrkamera	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schwellerabdeckung / -verkleidung	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen	• Sport-Fahrwerk
• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert	• Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.01.22	2222	ABP011309	2	01	140 / 4200	206
M1	AF				5140-5256	1928
W1V44770313961379	1				1874-1963	2022-2575
Mercedes-Benz					-	100
639/2					195	3100
KOU6L310NXX					1550	1550
26JUDX28BEXX					1550	1550
-					75	3150
Vito Tourer					2000	750
Mercedes-Benz					245/45R	18XL100/---
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					245/45R	18XL100/---
Mehrzweckfahrzeug					-	-
715/2007*2018/1832AP					GRAU	7/-
EUR06;WLTP;AP;PI/CI; M, N1					e1*2007/46*0457*31	
Diesel					28.09.21	K
0002						GH741884
36AP						
1950						
F.1/F.2:+100 b.Anh.betr.*AHK lt. EGTG*S.1:max. S-Pl.*P						
.4: min.3800min-1***						




4400139
Vito 9613779

 Mercedes-Benz

EG Übereinstimmungsbescheinigung
für verbindliche Fahrzeugzettel

Eintrag	Eintrag	Eintrag	Eintrag	Eintrag	Eintrag
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12
1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18
1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24
1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30
1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36
1.37	1.38	1.39	1.40	1.41	1.42
1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48
1.49	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54
1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.60
1.61	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66
1.67	1.68	1.69	1.70	1.71	1.72
1.73	1.74	1.75	1.76	1.77	1.78
1.79	1.80	1.81	1.82	1.83	1.84
1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	1.90
1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96
1.97	1.98	1.99	2.00	2.01	2.02
2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08
2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14
2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20
2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26
2.27	2.28	2.29	2.30	2.31	2.32
2.33	2.34	2.35	2.36	2.37	2.38
2.39	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44
2.45	2.46	2.47	2.48	2.49	2.50
2.51	2.52	2.53	2.54	2.55	2.56
2.57	2.58	2.59	2.60	2.61	2.62
2.63	2.64	2.65	2.66	2.67	2.68
2.69	2.70	2.71	2.72	2.73	2.74
2.75	2.76	2.77	2.78	2.79	2.80
2.81	2.82	2.83	2.84	2.85	2.86
2.87	2.88	2.89	2.90	2.91	2.92
2.93	2.94	2.95	2.96	2.97	2.98
2.99	3.00	3.01	3.02	3.03	3.04
3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.10
3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16
3.17	3.18	3.19	3.20	3.21	3.22
3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28
3.29	3.30	3.31	3.32	3.33	3.34
3.35	3.36	3.37	3.38	3.39	3.40
3.41	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46
3.47	3.48	3.49	3.50	3.51	3.52
3.53	3.54	3.55	3.56	3.57	3.58
3.59	3.60	3.61	3.62	3.63	3.64
3.65	3.66	3.67	3.68	3.69	3.70
3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76
3.77	3.78	3.79	3.80	3.81	3.82
3.83	3.84	3.85	3.86	3.87	3.88
3.89	3.90	3.91	3.92	3.93	3.94
3.95	3.96	3.97	3.98	3.99	4.00
4.01	4.02	4.03	4.04	4.05	4.06
4.07	4.08	4.09	4.10	4.11	4.12
4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18
4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24
4.25	4.26	4.27	4.28	4.29	4.30
4.31	4.32	4.33	4.34	4.35	4.36
4.37	4.38	4.39	4.40	4.41	4.42
4.43	4.44	4.45	4.46	4.47	4.48
4.49	4.50	4.51	4.		

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)