



Ford Kuga Plug-In Hybrid Cool & Connect

EZ 10/2022 | Geländewagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 74.680km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 78***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Plug-In Hybrid Cool & Connect [DE - SUV5 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV EU6d, Cool & Connect, 2021 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0FXXWPMHNM12392	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.680km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 152 PS (112 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.488 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 49.284km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 31g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	145 	Heckklappe	90
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fußmatten Teppich
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW)
- Intelligent Protection System (IPS)
- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachhimmel Stoff
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik stufenlos - ECVT
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer

- | | |
|---|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar |
| • Ladekabel mit Schukostecker | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2710 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Rücksitzlehne klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer Projektionslinsen-Design | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links verstellbar (8-fach) | • Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach) |
| • Sitzheizung vorn | • Spezialausführung 2 |
| • Sportsitze | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Anschluss |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung hinten |
| • Winter-Paket 2 | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)