



Ford Custom 310 L2 Trend

EZ 12/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 117.224km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 80***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 310 L2 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6, 310 L2 Trend, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF01XXTTG1GD31739	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.224km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 67.531km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Bordcomputer
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3300 mm
- Radvollabdeckungen
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Servolenkung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 2-fach kippbar
- Start/Stop-Anlage
- Trend
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Schmutzfänger vorn
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2. Reihe, 2-fach kippbar
- Stoßfänger teillackiert
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zusatzheizung elektrisch
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Doppelklimaanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar
- Sitz-Paket 16: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (3-fach verstellbar) Seitenairbag und Sitzheizung
- Steckdose 230V / 150 Watt
- Trittstufe unter Schiebetür rechts
- Fondraumheizung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Frontscheibe heizbar
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Lenkrad (Leder)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Dachgepäckträger
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Sicht-Paket 3
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Trittstufe unter Schiebetür links
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rückfahrkamera mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Seitenairbag
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













29.12.2016	8566	8MY00004 2	2	1	125/3500	175
M1	AF		5339-5487	2032		
WF01XXTTG1GD31739		9	1976	2117		
FORD						
FAC			163	112		
YNFS1E8X			1725	3140	3140	
EW9WZC8SAUD			1725	1725		
TRANSIT CUSTOM			72	2625	71	
FORD (D)			2200	750	9	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65R16C 109/107T			
Mehrzweckfahrzeug			215/65R16C 109/107T			
715/2007*2015/45W						
EURO6:W,Pi/Ci, M, N11			Weiß	0		
Diesel			e11*2007/46*0676*06			
0002	36W0	1995	30.12.2015	K	HP901021	
*WW, AHK LT, EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:5140						
*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.12.2016**						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Fahrzeugzettel gemäß Teil 4

Bezeichnung des Fz für die Fahrzeugkategorie

29.12.2016

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2019

1.1.2020

1.1.2021

1.1.2022

1.1.2023

1.1.2024

1.1.2025

1.1.2026

1.1.2027

1.1.2028

1.1.2029

1.1.2030

1.1.2031

1.1.2032

1.1.2033

1.1.2034

1.1.2035

1.1.2036

1.1.2037

1.1.2038

1.1.2039

1.1.2040

1.1.2041

1.1.2042

1.1.2043

1.1.2044

1.1.2045

1.1.2046

1.1.2047

1.1.2048

1.1.2049

1.1.2050

1.1.2051

1.1.2052

1.1.2053

1.1.2054

1.1.2055

1.1.2056

1.1.2057

1.1.2058

1.1.2059

1.1.2060

1.1.2061

1.1.2062

1.1.2063

1.1.2064

1.1.2065

1.1.2066

1.1.2067

1.1.2068

1.1.2069

1.1.2070

1.1.2071

1.1.2072

1.1.2073

1.1.2074

1.1.2075

1.1.2076

1.1.2077

1.1.2078

1.1.2079

1.1.2080

1.1.2081

1.1.2082

1.1.2083

1.1.2084

1.1.2085

1.1.2086

1.1.2087

1.1.2088

1.1.2089

1.1.2090

1.1.2091

1.1.2092

1.1.2093

1.1.2094

1.1.2095

1.1.2096

1.1.2097

1.1.2098

1.1.2099

1.1.2100

1.1.2101

1.1.2102

1.1.2103

1.1.2104

1.1.2105

1.1.2106

1.1.2107

1.1.2108

1.1.2109

1.1.2110

1.1.2111

1.1.2112

1.1.2113

1.1.2114

1.1.2115

1.1.2116

1.1.2117

1.1.2118

1.1.2119

1.1.2120

1.1.2121

1.1.2122

1.1.2123

1.1.2124

1.1.2125

1.1.2126

1.1.2127

1.1.2128

1.1.2129

1.1.2130

1.1.2131

1.1.2132

1.1.2133

1.1.2134

1.1.2135

1.1.2136

1.1.2137

1.1.2138

1.1.2139

1.1.2140

1.1.2141

1.1.2142

1.1.2143

1.1.2144

1.1.2145

1.1.2146

1.1.2147

1.1.2148

1.1.2149

1.1.2150

1.1.2151

1.1.2152

1.1.2153

1.1.2154

1.1.2155

1.1.2156

1.1.2157

1.1.2158

1.1.2159

1.1.2160

1.1.2161

1.1.2162

1.1.2163

1.1.2164

1.1.2165

1.1.2166

1.1.2167

1.1.2168

1.1.2169

1.1.2170

1.1.2171

1.1.2172

1.1.2173

1.1.2174

1.1.2175

1.1.2176

1.1.2177

1.1.2178

1.1.2179

1.1.2180

1.1.2181

1.1.2182

1.1.2183

1.1.2184

1.1.2185

1.1.2186

1.1.2187

1.1.2188

1.1.2189

1.1.2190

1.1.2191

1.1.2192

1.1.2193

1.1.2194

1.1.2195

1.1.2196

1.1.2197

1.1.2198

1.1.2199

1.1.2200

1.1.2201

1.1.2202

1.1.2203

1.1.2204

1.1.2205

1.1.2206

1.1.2207

1.1.2208

1.1.2209

1.1.2210

1.1.2211

1.1.2212

1.1.2213

1.1.2214

1.1.2215

1.1.2216

1.1.2217

1.1.2218

1.1.2219

1.1.2220

1.1.2221

1.1.2222

1.1.2223

1.1.2224

1.1.2225

1.1.2226

1.1.2227

1.1.2228

1.1.2229

1.1.2230

1.1.2231

1.1.2232

1.1.2233

1.1.2234

1.1.2235

1.1.2236

1.1.2237

1.1.2238

1.1.2239

1.1.2240

1.1.2241

1.1.2242

1.1.2243

1.1.2244

1.1.2245

1.1.2246

1.1.2247

1.1.2248

1.1.2249

1.1.2250

1.1.2251

1.1.2252

1.1.2253

1.1.2254

1.1.2255

1.1.2256

1.1.2257

1.1.2258

1.1.2259

1.1.2260

1.1.2261

1.1.2262

1.1.2263

1.1.2264

1.1.2265

1.1.2266

1.1.2267

1.1.2268

1.1.2269

1.1.2270

1.1.2271

1.1.2272

1.1.2273

1.1.2274

1.1.2275

1.1.2276

1.1.2277

1.1.2278

1.1.2279

1.1.2280

1.1.2281

1.1.2282

1.1.2283

1.1.2284

1.1.2285

1.1.2286

1.1.2287

1.1.2288

1.1.2289

1.1.2290

1.1.2291

1.1.2292

1.1.2293

1.1.2294

1.1.2295

1.1.2296

1.1.2297

1.1.2298

1.1.2299

1.1.2300

1.1.2301

1.1.2302

1.1.2303

1.1.2304

1.1.2305

1.1.2306

1.1.2307

1.1.2308

1.1.2309

1.1.2310

1.1.2311

1.1.2312

1.1.2313

1.1.2314

1.1.2315

1.1.2316

1.1.2317

1.1.2318

1.1.2319

1.1.2320

1.1.2321

1.1.2322

1.1.2323

1.1.2324

1.1.2325

1.1.2326

1.1.2327

1.1.2328

1.1.2329

1.1.2330

1.1.2331

1.1.2332

1.1.2333

1.1.2334

1.1.2335

1.1.2336

1.1.2337

1.1.2338

1.1.2339

1.1.2340

1.1.2341

1.1.2342

1.1.2343

1.1.2344

1.1.2345

1.1.2346

1.1.2347

1.1.2348

1.1.2349

1.1.2350

1.1.2351

1.1.2352

1.1.2353

1.1.2354

1.1.2355

1.1.2356

1.1.2357

1.1.2358

1.1.2359

1.1.2360

1.1.2361

1.1.2362

1.1.2363

1.1.2364

1.1.2365

1.1.2366

1.1.2367

1.1.2368

1.1.2369

1.1.2370

1.1.2371

1.1.2372

1.1.2373

1.1.2374

1.1.2375

1.1.2376

1.1.2377

1.1.2378

1.1.2379

1.1.2380

1.1.2381

1.1.2382

1.1.2383

1.1.2384

1.1.2385

1.1.2386

1.1.2387

1.1.2388

1.1.2389

1.1.2390

1.1.2391

1.1.2392

1.1.2393

1.1.2394

1.1.2395

1.1.2396

1.1.2397

1.1.2398

1.1.2399

1.1.2400

1.1.2401

1.1.2402

1.1.2403

1.1.2404

1.1.2405

1.1.2406

1.1.2407

1.1.2408

1.1.2409

1.1.2410

1.1.2411

1.1.2412

1.1.2413

1.1.2414

1.1.2415

1.1.2416

1.1.2417

1.1.2418

1.1.2419

1.1.2420

1.1.2421

1.1.2422

1.1.2423

1.1.2424

1.1.2425

1.1.2426

1.1.2427

1.1.2428

1.1.2429

1.1.2430

1.1.2431

1.1.2432

1.1.2433

1.1.2434

1.1.2435

1.1.2436

1.1.2437

1.1.2438

1.1.2439

1.1.2440

1.1.2441

1.1.2442

1.1.2443

1.1.2444

1.1.2445

1.1.2446

1.1.2447

1.1.2448

1.1.2449

1.1.2450

1.1.2451

1.1.2452

1.1.2453

1.1.2454

1.1.2455

1.1.2456

1.1.2457

1.1.2458

1.1.2459

1.1.2460

1.1.2461

1.1.2462

1.1.2463

1.1.2464

1.1.2465

1.1.2466

1.1.2467

1.1.2468

1.1.2469

1.1.2470

1.1.2471

1.1.2472

1.1.2473

1.1.2474

1.1.2475

1.1.2476

1.1.2477

1.1.2478

1.1.2479

1.1.2480

1.1.2481

1.1.2482

1.1.2483

1.1.2484

1.1.2485

1.1.2486

1.1.2487

1.1.2488

1.1.2489

1.1.2490

1.1.2491

1.1.2492

1.1.2493

1.1.2494

1.1.2495

1.1.2496

1.1.2497

1.1.2498

1.1.2499

1.1.2500

1.1.2501

1.1.2502

1.1.2503

1.1.2504

1.1.2505

1.1.2506

1.1.2507

1.1.2508

1.1.2509

1.1.2510

1.1.2511

1.1.2512

1.1.2513

1.1.2514

1.1.2515

1.1.2516

1.1.2517

1.1.2518

1.1.2519

1.1.2520

1.1.2521

1.1.2522

1.1.2523

1.1.2524

1.1.2525

1.1.2526

1.1.2527

1.1.2528

1.1.2529

1.1.2530

1.1.2531

1.1.2532

1.1.2533

1.1.2534

1.1.2535

1.1.2536

1.1.2537

1.1.2538

1.1.2539

1.1.2540

1.1.2541

1.1.2542

1.1.2543

1.1.2544

1.1.2545

1.1.2546

1.1.2547

1.1.2548

1.1.2549

1.1.2550

1.1.2551

1.1.2552

1.1.2553

1.1.2554

1.1.2555

1.1.2556

1.1.2557

1.1.2558

1.1.2559

1.1.2560

1.1.2561

1.1.2562

1.1.2563

1.1.2564

1.1.2565

1.1.2566

1.1.2567

1.1.2568

1.1.2569

1.1.2570

1.1.2571

1.1.2572

1.1.2573

1.1.2574

1.1.2575

1.1.2576

1.1.2577

1.1.2578

1.1.2579

1.1.2580

1.1.2581

1.1.2582

1.1.2583

1.1.2584

1.1.2585

1.1.2586

1.1.2587

1.1.2588

1.1.2589

1.1.2590

1.1.2591

1.1.2592

1.1.2593

1.1.2594

1.1.2595

1.1.2596

1.1.2597

1.1.2598

1.1.2599

1.1.2600

1.1.2601

1.1.2602

1.1.2603

1.1.2604

1.1.2605

1.1.2606

1.1.2607

1.1.2608

1.1.2609

1.1.2610

1.1.2611

1.1.2612

1.1.2613

1.1.2614

1.1.2615

1.1.2616

1.1.2617

1.1.2618

1.1.2619

1.1.2620

1.1.2621

1.1.2622

1.1.2623

1.1.2624

1.1.2625

1.1.2626

1.1.2627

1.1.2628

1.1.2629

1.1.2630

1.1.2631

1.1.2632

1.1.2633

1.1.2634

1.1.2635

1.1.2636

1.1.2637

1.1.2638

1.1.2639

1.1.2640

1.1.2641

1.1.2642

1.1.2643

1.1.2644

1.1.2645

1.1.2646

1.1.2647

1.1.2648

1.1.2649

1.1.2650

1.1.2651

1.1.2652

1.1.2653

1.1.2654

1.1.2655

1.1.2656

1.1.2657

1.1.2658

1.1.2659

1.1.2660

1.1.2661

1.1.2662

1.1.2663

1.1.2664

1.1.2665

1.1.2666

1.1.2667

1.1.2668

1.1.2669

1.1.2670

1.1.2671

1.1.2672

1.1.2673

1.1.2674

1.1.2675

1.1.2676

1.1.2677

1.1.2678

1.1.2679

1.1.2680

1.1.2681

1.1.2682

1.1.2683

1.1.2684

1.1.2685

1.1.2686

1.1.2687

1.1.2688

1.1.2689

1.1.2690

1.1.2691

1.1.2692

1.1.2693

1.1.2694

1.1.2695

1.1.2696

1.1.2697

1.1.2698

1.1.2699

1.1.2700

1.1.2701

1.1.2702

1.1.2703

1.1.2704

1.1.2705

1.1.2706

1.1.2707

1.1.2708

1.1.2709

1.1.2710

1.1.2711

1.1.2712

1.1.2713

1.1.2714

1.1.2715

1.1.2716

1.1.2717

1.1.2718

1.1.2719

1.1.2720

1.1.2721

1.1.2722

1.1.2723

1.1.2724

1.1.2725

1.1.2726

1.1.2727

1.1.2728

1.1.2729

1.1.2730

1.1.2731

1.1.2732

1.1.2733

1.1.2734

1.1.2735

1.1.2736

1.1.2737

1.1.2738

1.1.2739

1.1.2740

1.1.2741

1.1.2742

1.1.2743

1.1.2744

1.1.2745

1.1.2746

1.1.2747

1.1.2748

1.1.2749

1.1.2750

1.1.2751

1.1.2752

1.1.2753

1.1.2754

1.1.2755

1.1.2756

1.1.2757

1.1.2758

1.1.2759

1.1.2760

1.1.2761

1.1.2762

1.1.2763

1.1.2764

1.1.2765

1.1.2766

1.1.2767

1.1.2768

1.1.2769

1.1.2770

1.1.2771

1.1.2772

1.1.2773

1.1.2774

1.1.2775

1.1.2776

1.1.2777

1.1.2778

1.1.2779

1.1.2780

1.1.2781

1.1.2782

1.1.2783

1.1.2784

1.1.2785

1.1.2786

1.1.2787

1.1.2788

1.1.2789

1.1.2790

1.1.2791

1.1.2792

1.1.2793

1.1.2794

1.1.2795

1.1.2796

1.1.2797

1.1.2798

1.1.2799

1.1.2800

1.1.2801

1.1.2802

1.1.2803

1.1.2804

1.1.2805

1.1.2806

1.1.2807

1.1.2808

1.1.2809

1.1.2810

1.1.2811

1.

Nächste Inspektion		Fälligkeitstermin		oder nach Kilometerstand	
8 Jahr (240000 km)		19.05.2024		(27531000 (Nächster, was zuerst) km) (E)	
Reparaturbetriebe	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung		
Kfz-Betrieb JVA Straubing 04421048-003 Kfz-Betrieb JVA Straubing Jaktovollzugsanstalt Straubing Außen-Passauer Straße 90 Straubing 94315 GERMANY Kfz@jva-straubing.de	Auftragsdatum : 19.05.2022 Auftragsnummer : 20220510	Ablesewert : 67531 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 8 Jahr (180000 km) Ergebnisse der Karosserie-/Lackinspektion: 3 KSK (L) Zusätzliche Wartungsarbeiten: Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pleiers/ Geräuschfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Austausch des Luftfilters		
Kfz-Betrieb JVA Straubing 04421048-003 Kfz-Betrieb JVA Straubing Jaktovollzugsanstalt Straubing Außen-Passauer Straße 90 Straubing 94315 GERMANY Kfz@jva-straubing.de	Auftragsdatum : 20.05.2022 Auftragsnummer : 20220525	Ablesewert : 47110 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 2 Jahr (20000 km) Ergebnisse der Karosserie-/Lackinspektion: 3 KSK (L) Zusätzliche Wartungsarbeiten: Offene Service-Aktionen nicht vorhanden Austausch des Pleiers/ Geräuschfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel		

Grünes Dokument ist kein Eigentumsnachweis. Stellenfettendruckcode: HA5403220018040



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Reflektor nicht vorhanden



Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Reflektor nicht vorhanden



Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Reflektor nicht vorhanden



Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Reflektor nicht vorhanden



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)