



Iveco Daily Einzelkabine 35 S ... Radstand 4100

EZ 06/2021 | Andere | Diesel | Automatikgetriebe | 107.858km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Iveco	Typ/Verkaufsbezeichnung Daily Einzelkabine 35 S ... Radstand 4100 [AT - Pr2 35 S 16/2,3 EU6d-T, 2019 - 2021]		
Kategorie Andere	FIN ZCFC735B905417939	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.858km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.287 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 344g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 13.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(8 mm)

Vorne rechts


(8 mm)

Hinten links


(4 mm)
Rost

Hinten rechts


(4 mm)
Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	550 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv
AEBS Fehler

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anhängersteckdose Vorbereitung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausführung: S-Reihe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Federung Hinterachse: Parabel (verstärkt)
- Frontscheibe und Seitenscheiben getönt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 160 km/h
- Harnstofftank (AdBlue): 20 Ltr.
- Motor 2,3 Ltr. - 114 kW Diesel
- Rußpartikelfilter
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSM)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (AAS)
- Federung Vorderachse: Querblattfeder
- Generator 210 A
- Getriebe Automatik - Hi-Matic (8-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Radstand 4100 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Wartungsanzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablagefach auf Armaturentafel mit USB-Anschluss und Induktionsladeschale | • Armaturentafel Komfort |
| • Audiosystem: Digitales Audiosystem (DAB) HI-Connect mit 7" Farbdisplay und Navigation | • Aufbauhersteller-Interface |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Seitenwind-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik) |
| • Fahrassistenz-System: Notbremsassistent AEBS + City Brake | • Fahrassistenz-System: Spurüberwachungsassistent proaktiv (LDWS) |
| • Feststellbremse elektrisch | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage programmierbar |
| • Klimaautomatik | • Komfort-Kopfstützen Fahrgastraum |
| • Kraftstofftank: 90 Ltr. | • Kältekompressor 170 ccm |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schmutzfänger vorn |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Multifunktionsablage und Staufach | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort (hydraulisch) |
| • Traktion Plus (Elektron. Traktionskontrolle) mit Bergabfahrhilfe | • Voll-LED-Scheinwerfer |
| • Vorbereitung Telematik System (Telematik Box) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Leasinggeber, das ist kein Eigentümer		Leasingnehmer, das ist kein Eigentümer	
1. Name (Firma)		2. Name (Firma)	
3. Sitz (Ort, Straße, PLZ)		4. Sitz (Ort, Straße, PLZ)	
5. Geschäftsführer		6. Geschäftsführer	
7. Umsatzsteuer-ID		8. Umsatzsteuer-ID	
9. Fahrzeugtyp		10. Fahrzeugtyp	
11. Fahrzeugnummer		12. Fahrzeugnummer	
13. Fahrzeugtyp		14. Fahrzeugtyp	
15. Fahrzeugnummer		16. Fahrzeugnummer	
17. Fahrzeugtyp		18. Fahrzeugtyp	
19. Fahrzeugnummer		20. Fahrzeugnummer	
21. Fahrzeugtyp		22. Fahrzeugtyp	
23. Fahrzeugnummer		24. Fahrzeugnummer	
25. Fahrzeugtyp		26. Fahrzeugtyp	
27. Fahrzeugnummer		28. Fahrzeugnummer	
29. Fahrzeugtyp		30. Fahrzeugtyp	
31. Fahrzeugnummer		32. Fahrzeugnummer	
33. Fahrzeugtyp		34. Fahrzeugtyp	
35. Fahrzeugnummer		36. Fahrzeugnummer	
37. Fahrzeugtyp		38. Fahrzeugtyp	
39. Fahrzeugnummer		40. Fahrzeugnummer	
41. Fahrzeugtyp		42. Fahrzeugtyp	
43. Fahrzeugnummer		44. Fahrzeugnummer	
45. Fahrzeugtyp		46. Fahrzeugtyp	
47. Fahrzeugnummer		48. Fahrzeugnummer	
49. Fahrzeugtyp		50. Fahrzeugtyp	
51. Fahrzeugnummer		52. Fahrzeugnummer	
53. Fahrzeugtyp		54. Fahrzeugtyp	
55. Fahrzeugnummer		56. Fahrzeugnummer	
57. Fahrzeugtyp		58. Fahrzeugtyp	
59. Fahrzeugnummer		60. Fahrzeugnummer	
61. Fahrzeugtyp		62. Fahrzeugtyp	
63. Fahrzeugnummer		64. Fahrzeugnummer	
65. Fahrzeugtyp		66. Fahrzeugtyp	
67. Fahrzeugnummer		68. Fahrzeugnummer	
69. Fahrzeugtyp		70. Fahrzeugtyp	
71. Fahrzeugnummer		72. Fahrzeugnummer	
73. Fahrzeugtyp		74. Fahrzeugtyp	
75. Fahrzeugnummer		76. Fahrzeugnummer	
77. Fahrzeugtyp		78. Fahrzeugtyp	
79. Fahrzeugnummer		80. Fahrzeugnummer	
81. Fahrzeugtyp		82. Fahrzeugtyp	
83. Fahrzeugnummer		84. Fahrzeugnummer	
85. Fahrzeugtyp		86. Fahrzeugtyp	
87. Fahrzeugnummer		88. Fahrzeugnummer	
89. Fahrzeugtyp		90. Fahrzeugtyp	
91. Fahrzeugnummer		92. Fahrzeugnummer	
93. Fahrzeugtyp		94. Fahrzeugtyp	
95. Fahrzeugnummer		96. Fahrzeugnummer	
97. Fahrzeugtyp		98. Fahrzeugtyp	
99. Fahrzeugnummer		100. Fahrzeugnummer	

Leasinggeber, das ist kein Eigentümer		Leasingnehmer, das ist kein Eigentümer	
1. Name (Firma)		2. Name (Firma)	
3. Sitz (Ort, Straße, PLZ)		4. Sitz (Ort, Straße, PLZ)	
5. Geschäftsführer		6. Geschäftsführer	
7. Umsatzsteuer-ID		8. Umsatzsteuer-ID	
9. Fahrzeugtyp		10. Fahrzeugtyp	
11. Fahrzeugnummer		12. Fahrzeugnummer	
13. Fahrzeugtyp		14. Fahrzeugtyp	
15. Fahrzeugnummer		16. Fahrzeugnummer	
17. Fahrzeugtyp		18. Fahrzeugtyp	
19. Fahrzeugnummer		20. Fahrzeugnummer	
21. Fahrzeugtyp		22. Fahrzeugtyp	
23. Fahrzeugnummer		24. Fahrzeugnummer	
25. Fahrzeugtyp		26. Fahrzeugtyp	
27. Fahrzeugnummer		28. Fahrzeugnummer	
29. Fahrzeugtyp		30. Fahrzeugtyp	
31. Fahrzeugnummer		32. Fahrzeugnummer	
33. Fahrzeugtyp		34. Fahrzeugtyp	
35. Fahrzeugnummer		36. Fahrzeugnummer	
37. Fahrzeugtyp		38. Fahrzeugtyp	
39. Fahrzeugnummer		40. Fahrzeugnummer	
41. Fahrzeugtyp		42. Fahrzeugtyp	
43. Fahrzeugnummer		44. Fahrzeugnummer	
45. Fahrzeugtyp		46. Fahrzeugtyp	
47. Fahrzeugnummer		48. Fahrzeugnummer	
49. Fahrzeugtyp		50. Fahrzeugtyp	
51. Fahrzeugnummer		52. Fahrzeugnummer	
53. Fahrzeugtyp		54. Fahrzeugtyp	
55. Fahrzeugnummer		56. Fahrzeugnummer	
57. Fahrzeugtyp		58. Fahrzeugtyp	
59. Fahrzeugnummer		60. Fahrzeugnummer	
61. Fahrzeugtyp		62. Fahrzeugtyp	
63. Fahrzeugnummer		64. Fahrzeugnummer	
65. Fahrzeugtyp		66. Fahrzeugtyp	
67. Fahrzeugnummer		68. Fahrzeugnummer	
69. Fahrzeugtyp		70. Fahrzeugtyp	
71. Fahrzeugnummer		72. Fahrzeugnummer	
73. Fahrzeugtyp		74. Fahrzeugtyp	
75. Fahrzeugnummer		76. Fahrzeugnummer	
77. Fahrzeugtyp		78. Fahrzeugtyp	
79. Fahrzeugnummer		80. Fahrzeugnummer	
81. Fahrzeugtyp		82. Fahrzeugtyp	
83. Fahrzeugnummer		84. Fahrzeugnummer	
85. Fahrzeugtyp		86. Fahrzeugtyp	
87. Fahrzeugnummer		88. Fahrzeugnummer	
89. Fahrzeugtyp		90. Fahrzeugtyp	
91. Fahrzeugnummer		92. Fahrzeugnummer	
93. Fahrzeugtyp		94. Fahrzeugtyp	
95. Fahrzeugnummer		96. Fahrzeugnummer	
97. Fahrzeugtyp		98. Fahrzeugtyp	
99. Fahrzeugnummer		100. Fahrzeugnummer	

Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umweltschutz- und Betriebssicherheit:

Nächste Begutachtung 06.2026

Prüfamt Wien

Druckdatum/Zeit 18.02.2026 15:53

Prüfstelle Ahmet Tosak

Eintragungsbescheinigung

(Zur Eintragung 1.1.2026)

Das Fahrzeug (Modell, Typ, Baujahr, Fahrzeugnummer) wird unter der Nr. ... eingetragen.

Die Eintragung gilt bis zur nächsten Eintragung.

Eintragungsdatum: 18.02.2026

Eintragungszeit: 15:53

Eintragungsstelle: Ahmet Tosak

Eintragungsbescheinigung

(Zur Eintragung 1.1.2026)

Das Fahrzeug (Modell, Typ, Baujahr, Fahrzeugnummer) wird unter der Nr. ... eingetragen.

Die Eintragung gilt bis zur nächsten Eintragung.

Eintragungsdatum: 18.02.2026

Eintragungszeit: 15:53

Eintragungsstelle: Ahmet Tosak

Eintragungsbescheinigung

(Zur Eintragung 1.1.2026)

Das Fahrzeug (Modell, Typ, Baujahr, Fahrzeugnummer) wird unter der Nr. ... eingetragen.

Die Eintragung gilt bis zur nächsten Eintragung.

Eintragungsdatum: 18.02.2026

Eintragungszeit: 15:53

Eintragungsstelle: Ahmet Tosak

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Stoßstange hinten (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Lenkrad schalter schwergängig



Innenraum (Anderer Schaden): Rückfahrkamera ohne Funktion



Innenraum (Anderer Schaden): Klebereste