



## Audi A4 Limousine

EZ 06/2007 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 178.454km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 48\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                          |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A4 Limousine [DE - Lim4 2.0 EU4, 2006 - 2007] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>WAUZZZ8E48A012981                                                 | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>178.454km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                         | Leistung<br>131 PS (96 KW)                | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Ja                                                        | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.984 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                   | Letzter Service<br>18.032km               | Letzter Service am<br>06/2010            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                               | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2007                                              | Farbe<br>Schwarz                                                         | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                            | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>193g/km (NEFZ)                                         |                                           | Kraftstoffverbrauch<br>8.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(2 mm)

(2 mm)

(7 mm)

(7 mm)

2. Satz  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(6 mm)

(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 300  | Beifahrertür             | 330  |
| Kotflügel vorne links   | 250  | Kotflügel vorne rechts   | 280  |
| Türe hinten links       | 300  | Türe hinten rechts       | 320  |
| Seitenteil hinten links | 300  | Seitenteil hinten rechts | 300  |
| Motorhaube              | 300  | Heckklappe               | 250  |
| Dach                    | 260  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Unterer Motorbereich        | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Original Fahrzeug Farbe: Phantomschwarz Perleffekt
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW 20V KAT (ALT)
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Mikado
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



## Sonderausstattung

- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Business-Paket Comfort

- |                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Dachhimmel Stoff, schwarz         | • Einparkhilfe hinten (APS)               |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Mittelarmlehne vorn               | • Perleffekt-Lackierung                   |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar    | • Sitzheizung vorn                        |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos

















Handwritten document, likely a vehicle registration or identification form. It contains fields for name, address, and vehicle details. The name "WENTIN" is visible. There are several stamps and handwritten notes, including "10/2000" and "10/2001".

Handwritten document, likely a vehicle registration or identification form. It contains fields for name, address, and vehicle details. The name "WENTIN" is visible. There are several stamps and handwritten notes, including "10/2000" and "10/2001".

Handwritten document, likely a vehicle registration or identification form. It contains fields for name, address, and vehicle details. The name "WENTIN" is visible. There are several stamps and handwritten notes, including "10/2000" and "10/2001".

Handwritten document, likely a vehicle registration or identification form. It contains fields for name, address, and vehicle details. The name "WENTIN" is visible. There are several stamps and handwritten notes, including "10/2000" and "10/2001".

Handwritten document, likely a vehicle registration or identification form. It contains fields for name, address, and vehicle details. The name "WENTIN" is visible. There are several stamps and handwritten notes, including "10/2000" and "10/2001".

Handwritten document, likely a vehicle registration or identification form. It contains fields for name, address, and vehicle details. The name "WENTIN" is visible. There are several stamps and handwritten notes, including "10/2000" and "10/2001".





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)





Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)





Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)