



## Hyundai i40 5 Star Edition

EZ 01/2013 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 86.189km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 69\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                   |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Hyundai                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>i40 5 Star Edition [DE - Kb5 1.6 GDI EU5, 5 Star Edition, 2013 - 2013] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>KMHLC81AADU050552                                                                          | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>86.189km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                  | Leistung<br>135 PS (99 KW)                  | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.591 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                            | Letzter Service<br>29.589km                 | Letzter Service am<br>02/2018            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>5                                                                                        | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>01/2013                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                   | CO2-Emissionen<br>149g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer,  
Kerben



(4 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 125                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 115                      | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 125                      | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 115                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter

- |                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz        | • Karosserie: 5-türig                      |
| • Klimaanlage                            | • Knieairbag                               |
| • Kopf-Airbag-System                     | • Lenkrad (Leder)                          |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar        | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn                    | • Motor 1,6 Ltr. - 99 kW KAT               |
| • Nebelscheinwerfer                      | • Original Fahrzeug Farbe: Creamy White    |
| • Parkbremse elektrisch (EPB)            | • Reifen-Reparaturkit                      |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar         | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5      |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder           | • Seitenairbag vorn                        |
| • Seitenaufprallschutz                   | • Servolenkung                             |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar         |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff          | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)   |
| • Tagfahrlicht                           | • Türgriffe außen Wagenfarbe               |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss       | • Verglasung getönt                        |
| • Wegfahrsperre                          | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung    |



## Sonderausstattung


---


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20.000-KW-Wartung</b><br>Durchfahren nach 30.000 km Fahrlängzeit oder nach 1 Jahr, whichever be Datum der Ersatzteilentfernung bzw. Ersatzprüfung des Fahrzeuges fest. Angabe in der Service-Checkliste je nachdem was zuerst eintritt.<br>5404 22.04.14<br>Kilometerstand Datum | <b>60.000-KW-Wartung</b><br>Durchfahren nach 30.000 km Fahrlängzeit oder 1 Jahr nach der eingetragenen ersten Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.<br>10391 23.04.15<br>Kilometerstand Datum | <b>90.000-KW-Wartung</b><br>Durchfahren nach 30.000 km Fahrlängzeit oder 1 Jahr nach der eingetragenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.<br>13789 13.11.16<br>Kilometerstand Datum  |
| <b>HYUNDAI</b><br>Autoteam Wagnitz GmbH<br>Postfach 13<br>68219 Mannheim<br>Telefon 06 21 - 49 07 90 60<br>Autoteam Wagnitz<br>HYUNDAI Service Partner, Fachwerkstatt<br>(Service-Partner)                                                                                          | <b>HYUNDAI</b><br>Autoteam Wagnitz GmbH<br>Postfach 13<br>68219 Mannheim<br>Telefon 06 21 - 49 07 90 60<br>Autoteam Wagnitz<br>HYUNDAI Service Partner, Fachwerkstatt<br>(Service-Partner)       | <b>HYUNDAI</b><br>Autoteam Wagnitz GmbH<br>Postfach 13<br>68219 Mannheim<br>Telefon 06 21 - 49 07 90 60<br>Autoteam Wagnitz<br>HYUNDAI Service Partner, Fachwerkstatt<br>(Service-Partner) |
| Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.                                                                                                                                  | Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.                                               | Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.                                         |
| <b>Nächster Service:</b><br>30.000 km oder 1 Jahr nach der eingetragenen Wartung, whichever was zuerst eintritt.                                                                                                                                                                    | <b>Nächster Service:</b><br>30.000 km oder 1 Jahr nach der eingetragenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.                                                                                | <b>Nächster Service:</b><br>30.000 km oder 1 Jahr nach der eingetragenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.                                                                          |
| Kilometerstand 35404<br>Datum 01.11.15                                                                                                                                                                                                                                              | Kilometerstand 40391<br>Datum 01.11.16                                                                                                                                                           | Kilometerstand 43789<br>Datum 11.11.17                                                                                                                                                     |

Achtung: Bei Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung danken. Des weiteren ist die Schmierstofffreigabe auf Seite 7 zu beachten!

HYUNDAI empfiehlt TOTAL



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)


# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)




Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)