



Skoda Fabia Ambition

EZ 02/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 126.113km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Ambition [DE - LimS5 1.0 TSI EU6, Ambition Green tec, 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN TMBER6NJ5JZ114685	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.113km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 120.128km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Fußmatten fehlen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Ablagefach für Regenschirm
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch vorn
- 6 Lautsprecher
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Chrom Highgloss
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA RACE/RACE BLUE
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Verglasung getönt

- | | |
|--|---|
| • Wärmeschutzverglasung | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle) | • Bordcomputer |
| • Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole | • Notrufsystem |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Ausstattungs-Paket: Green tec | • Bremsassistent |
| • Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent) | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Tagfahrlicht LED |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung |



Sonderausstattung


- | | |
|--------------------------------|--|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Rot |
| • Metallic-Lackierung | • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Sitzheizung vorn | • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth |
| • Nebelscheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kratzer)




Fahrentür (Kratzer)




Beifahrentür (Kratzer)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Farbunterschied



Schweller links (Delle, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle)