



Audi A6 Avant

EZ 10/2007 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 137.099km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 2.8 FSI EU4, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4FX8N061593	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.099km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 209 PS (154 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.773 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 130.201km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 209g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: Unterbodenverkleidung gebrochen, Ölverlust undefiniert. Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich. 1 Reifen liegt bei, Zustand siehe Bilder.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel asphärisch, rechts	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außentemperaturanzeige	• Dachreling (Aluminium)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistent-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe Automatik - Multitronic
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Motor 2,8 Ltr. - 154 kW V6 24V FSI	• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Business-Paket	• Business-Paket Plus
• CD-Wechsler im Handschuhfach	• CD-Wechsler und Audi music interface
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Einparkhilfe hinten (APS)
• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
• Fernbedienung für Standheizung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	• Kraftstofftank: 80 Ltr.
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelarmlehne vorn
• Multi-Media-Interface MMI	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Multi-Media-Interface MMI Navigation	• Multi-Media-Interface MMI Navigation Basic Plus
• Navigationssystem	• Navigationssystem mit DVD
• Perleffekt-Lackierung	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder	• Sitzheizung vorn
• Sound-System DSP / Audi Sound-System	• Sportsitze
• Standheizung	• Tagfahrlicht
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert	• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.10.07	D588	AFY000259	2	01	154	5500	1233
M1	AC		4933	5018		1855	
WUZZZ4FX8N061593			1453	1498		1715	
AUDI				85			
4F			209	2270		2270	
A80XF1			1180	1215			
FAVJ00R4F600GG			1180	1215			
			7.1	3800		73	
AUDI A6			1900	750		5	
AUDI			225/50	R17 94Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			225/50	R17 94Y			
Kombi11mou5the							
70/220/EWG*2006/96B/EG							
EURO 4							
Benzin							
0001	0462	2773					
F.1/F.2:2280 u. 7.2/8.2:1240							
b.Anhängebetrieb*Q 1:2000							
bis 8% Steig.*Fz.bei werkseitig montierter AHK m.spez.							
Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.A							
end.VO.z.9.Ausn.VO.2:STVO*ww.AHK lt.EGTG*							



[illegible]

Service-Nachweise	
Technische Service Kundennummer: _____ Fahrzeugtyp: _____ Kilometerstand: _____ Datum: _____	Audi LongLife Service ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion
Werkstatt Service Kundennummer: _____ Fahrzeugtyp: _____ Kilometerstand: _____ Datum: _____	Audi Inspektions Service ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion
Zusatzarbeiten ☐ Lühler ☐ Kraftstofffilter ☐ Halbe Öl ☐ 5-tronic Öl und Filter	Zusatzarbeiten ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Myronex Öl ☐ Zahnöl
Rechnungsbetrag: 189,60 € Rechnungsbetrag: 189,60 € Zahlungsbetrag: 189,60 € Mehrwertsteuer: 31,74 € Gesamt: 221,34 € Datum: 10.05.12	Wiss. Service Rechnungsbetrag: _____ Mobilisierungsgebühr: _____ Anzeige Service max. km: _____ Datum: _____



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Riss/Bruch)