



Nissan Qashqai 360

EZ 09/2013 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 318.643km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai 360 [DE - SUV5 2.0 EU5, 360 4x2, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFBAJ10U2817419	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 318.643km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 282.477km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT

- | | |
|---|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Pedale Aluminium |
| • Radstand 2631 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Teilleder |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Türgriffe innen schwarz, hochglänzend |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay | • Rückfahrkamera |
| • Kamerasystem Around View | |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














01.09.13	11329	AE0000362	2	101	75104	6000	1175
M1		AC			4330		1783
SJNEB0110U2817419					1604-1623		1355-1415
NISSAN					75		
J10					177	1960	1760
G					1150	1100	
G03					1150	1100	
NISSAN QASHQAI					2000	485	74
NISSAN (CH)					215/65R16 B9U		
Ex. 2. Pers.bef. b. B Spl.					215/65R16 B9U		
Kombilimousine					SCHWARZ	9/-	
715/2007+630/2012F					e11*2001/116*0225*26		
EUR05:F:P1/CI: M. N1 I					05.06.13	1A	F1403622
Benzin							
0001	3	35FO			11997		
feld D.1: Bis Blatteig unter Beachtung des zul. Zugesam							
tgewichtes v. XKG; C-Wert: PKW min. 5,7 km**							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)