

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Superb Elegance

Auftr.-Nr: nicht vorhanden



VIN: TMBAB93T089106531

Kilometerstand: 108.766 km

Erstzulassung: 29.05.2008

Anzahl Halter lt. Kunde: 3

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3







Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Skoda		Typ Superb Elegance			Modell 1.8 TSI EU4, Elegance, 2008 - 2009			
	VIN TMBAB93T089106531		Aufbau Limousine			Anzahl Türen 4	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 8004/AGE	
		Erstzulassung 29.05.2008	Halter lt. Zulbesch. II 3	Halter lt. Kunde 3	Leistung (kW) 118 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1798	HU 08/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0	Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km) 179 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 108.766 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 108.766 km		max. km-Stand bei Übergabe 113.000 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) k. A.
	Farbe Schwarz Magic Perleffekt			Lackierung Perleffekt		Reimport k. A.	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) k. A.	
	Scheckheft Vollständig		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzbezüge in Leder		Polsterfarbe Glamour ivory leder		Getriebe Getriebe 6-Gang		Schadstoffk. Euro 4		
	Ehemalige Nutzung Unbekannt		Eigentum des Kunden ja						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: k.A.		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Ablagefach für Regenschirm Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kü.. Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel Wagenfarbe Bremsassistent Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Innenausstattung: Dekoreinlagen Noblesse (.. Karosserie: 4-türig Kopf-Airbag-System Lenkrad mit Multifunktion Mittelarmlehne vorn Multifunktionsanzeige Scheibenwaschdüsen heizbar Seitenschutzleisten mit Chromeinlage Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sonnenschutzrollo an Heckscheibe Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..	3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anti-Blockier-System (ABS) Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/US.. Automatik-Sicherheitsgurte vorn Elektron. Differentialsperre (EDS) Fensterheber elektrisch vorn + hinten Getriebe 6-Gang Innenausstattung: Leder Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Lendenwirbelstütze Sitz vorn links Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI Nebelscheinwerfer Scheibenwischer mit Regensensor Servolenkung Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo.. Tagfahrlicht Zentralverriegelung	Abbiegelicht Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bi-Xenon-Scheinwerfer Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fernbedienung für Zentralverriegelung Heckklappenöffnung variabel TwinDoor Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Knieairbag Fahrerseite Lenkrad (Leder - 4-Speichen) Maxi-DOT Display Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 Seitenairbag vorn Sitz vorn links höhenverstellbar Sitzheizung vorn Verglasung getönt
	Sonderausstattung:		
	Außenspiegel elektr. anklappbar Fahrassistent-System: Parklenkassistent LM-Felgen 7,5x18 (Themisto) Raucher-Paket Sitzheizung hinten	Außenspiegel mit Abblendautomatik Freisprechanlage Premium Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstüt.. Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) mit Sola..	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa.. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. Perleffekt-Lackierung Seitenairbag hinten
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 27.08.2026 - Gültig bis 113000 km		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	nein	nein	nein	0,00 €						
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	-	-	-	ja	0,00 €						
	(U) Sonstiges -> Seitenwand links: Rep. Unfallschaden / Nachlackierung (0,00 €)										
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Optischer Zustand											
			4X Leichtmetallfelgen oxidiert lackieren Dämpfung für Motorhaube Marderschaden ern Fondseite links - Delle - entfernen Heckklappe - Kratzer - polieren Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair Stoßfänger vorne - zerkratzt - smart Repair Zwischensumme								
Bemerkung zum optischen Zustand: Eine Prüfung des Fehlerspeicher (GFS-geführte Funktion) wurde nicht durchgeführt. Das Fahrzeug weist dem Alter, Laufleistung und Einsatzzweck entsprechend übliche Gebrauchsspuren auf, hierzu gehören leichte Kratzer, Dellen, Steinschläge o.ä. Frontscheibe, Oberflächensteinschläge. Fahrzeug-Front, Steinschlagbeschädigungen. Türeinstiege Kratzer, vom ein/aussteigen. Griffmulden Kratzer, vom öffnen/schließen der Tür. Lackzustand Oberflächenkratzer, z. B. durch Waschstraßen. Innenraum leichte Abnutzungen & Verschmutzungen.											
Lackdicke	Fondseite links Nachgearbeitet	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Technischer Zustand	
Halteband Tankdeckel gerissen ern	
Inspektion - Große Inspektion fällig - durchführen (Unterjährig)	
Motor ölfeucht (Folgekosten möglich)	
Stabilisator hinten korrosionsgeschwächt	
Zwischensumme	_____ -
Bemerkung zum technischen Zustand:	
Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme ohne die Demontage von Verkleidungs-/Anbauteilen. Die Besichtigung erfolgte ohne Probefahrt, eine Aussage über Motorlauf-/Geräusche, Getriebefunktion-/Geräusche sowie Fahrgeräusche der einzelnen Betriebs-/Lastzustände wird daher ausgeschlossen. Eine Funktionsprüfung einzelner elektrischer Bauteile sowie Bedienelemente erfolgte lediglich in Form einer an/aus Prüfung. Eine Aussage über die konkrete/korrekte Funktion in unterschiedlichen Betriebszuständen wird ausgeschlossen.	
Die Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen, insoweit sind die Informationen zu „Kundendaten, Vorschäden, Unfallfreiheit u. Sonstigem“ inhaltlich u. U. noch unvollständig o. konnten in dem beauftragten Bewertungsumfang nicht geprüft werden. Die Aussage zu „Chiptuning & Aggregate Tausch“ basiert lediglich auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			k. A.

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	ja	0,00 €
	(U) Sonstiges -> Seitenwand links: Rep. Unfallschaden / Nachlackierung (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 108.766 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Superb Elegance

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBAB93T089106531
Kilometerstand: 108.766 km
Erstzulassung: 29.05.2008
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3



Dämpfung für Motorhaube Marderschaden ern



Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair



Heckklappe - Kratzer - polieren



Fondseite links - Delle - entfernen



4X Leichtmetallfelgen oxidiert lackieren



4X Leichtmetallfelgen oxidiert lackieren



4X Leichtmetallfelgen oxidiert lackieren



4X Leichtmetallfelgen oxidiert lackieren



Stoßfänger vorne - zerkratzt - smart Repair



Halteband Tankdeckel gerissen ern



Inspektion - Große Inspektion fällig - durchführen



Stabilisator hinten korrosionsgeschwächt



Stabilisator hinten korrosionsgeschwächt



Motor ölfeucht



Motor ölfeucht

Blatt: 1

Besteuerungsart	: Regelbesteuert	Anzahl Besitzer	: 3
Fahrzeughalter	: Herr Nico Dimitrios Kourdoumis	Farbe	: Schwarz Magic Perleffekt
Straße	: Schlachtstr. 13	KBA-Schlüssel	: 8004/AGE
PLZ / Ort	: 26441 Jever	DAT €-Code	: 018000510050003
Telefon Privat	:	Leistung	: 118 kW / 161 PS
Amtl. Kennzeichen	: FRI-NK 20	Hubraum	: 1798 ccm
Fabrikat	: Skoda	Inner / Außer / Komb	: 10.4 ltr / 6.0 ltr / 7.6 ltr
Typ	: Superb Elegance	CO2-Emissionen	: 179.0 g/km
Kfz-Ident.-Nr.	: TMBAB93T089106531	Nächste HU	: 08.27
Erstzulassung / Baujahr	: 29.05.2008 / 2008	Anzahl Achsen / Türen	: 2 / 4
Vorschaden	:	Aufbauart / Ausführung	: Limousine
Schadenshöhe ca.	:	letzter Kundendienst	: . / Km: 0
Reifen (Zust. 1. Achse)	:	nächst. Kundendienst	: am - / in 0 Km
Reifen (Zust. 2. Achse)	:		
Zust. Reserverad	: mm		

Listen-Neupreis (inkl. MwSt.):

Listenpreis für berücksichtigte Sonderausstattungen (inkl. MwSt.):

Verkaufswert nach DAT-Marktspiegel	:	
Laufleistung / Tacho	: 108.766 km / 108.766 km	
Bezugsfahrstrecke	: 216.000 km	
Monats/Kilometer-Differenz	: -107.234 km	+
Man. km-Korrektur	: 000.000 km	+
Man. Ezl.-Korrektur	: 0 %	+
		=====
Korrigierter Verkaufswert		=====
Wertbeeinflussung durch Fußnoten und Sonderausstattung		+
Werterhöhung		+
Wertminderung durch Unfall		-
Reifen		+
		=====
Grundwert des Fahrzeuges		=====
Korrekturfaktor		-
Korrekturfaktor Anzahl Besitzer		-
Gebrauchtfahrzeug-Garantie		+
Instandsetzungskosten Soll (inkl. MwSt.)		-
		=====
Händler-Verkaufswert (inkl. MwSt.)		=====
Ermittelte Handelsspanne (inkl. 19,00 EUR MwSt.)		-
		=====
Händler-Einkaufswert (inkl. MwSt.)		=====
Korrekturfaktor (AlphaController)		-
Instandsetzungskosten AlphaController (inkl. MwSt.)		-
Über-/ Unterbewertung (AlphaController)		-
		=====
Händler Einkaufswert (inkl. MwSt.)	:	=====
abzüglich MwSt. (19,00 %)	:	-
Händlerverkaufspreis (netto)	:	=====

Dieses Dokument wurde am 13.08.2026 erstellt. / Bewertung durchgeführt von: Bülent Degirmen

Die Beträge werden mit sechs Nachkommastellen berechnet und jeweils kaufmännisch gerundet ausgegeben.

Gebrauchtfahrzeug Bewertung auf Basis D A T - S Y S T E M

Nr. FRI-NK 20

Fahrzeugtyp : Pkw, SUV, Kleintransporter

Fabrikat : Skoda

Fahrzeugtyp : Superb Elegance

Aufbauart/Ausf. : Limousine

Sitzplätze/Türen : - / 4

Kfz-Ident.-Nr. : TMBAB93T089106531

Halter lt. Zulbesch. II : 3

Besichtigungsdatum : 13.08.2026

Motorart : Superbenzin

Leistung/Hubraum : 118 kW (161 PS) / 1798 ccm

Inner/Außer/Kombi/CO2 : 10.4 ltr / 6.0 ltr / 7.6 ltr / 179.0 g/km

Erstzulassung : 29.05.2008

Nächste HU : 08.27

Farbe : Schwarz Magic Perleffekt

Ges.Fahrstrecke : 108.766

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten, Abbiegelicht, Ablagefach für Regenschirm, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Automatik-Sicherheitsgurte vorn, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Bremsassistent, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heckklappenöffnung variabel TwinDoor, Innenausstattung: Dekoreinlagen Noblesse (Holz-Optik), Innenausstattung: Leder, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder - 4-Speichen), Lenkrad mit Multifunktion, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Maxi-DOT Display, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten mit Chromeinlage, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitzheizung vorn, Sonnenschutzrollo an Heckscheibe, Tagfahrlicht, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz, Fahrassistenten-System: Parklenkassistent, Freisprechanlage Premium, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, LM-Felgen 7,5x18 (Themisto), Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen), Perleffekt-Lackierung, Raucher-Paket, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) mit Solarzellen, Seitenairbag hinten, Sitzheizung hinten

Bemerkungen:

Auf der Basis des Marktpiegels der Deutschen Automobil Treuhand und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich unser **Händlerereinkaufswert (inkl. MwSt.)** des oben genannten Fahrzeugs am 13.08.2026 zu :

Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Bülent Degirmen (13.08.2026 - 13:20:14)

A U S T A T T U N G E N

DAT €-Code: 018000510050003 Zusatzelement 1: DE002
 Limousine

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten (Gurtstraffer hinten)
Abbiegelicht	Ablagefach für Regenschirm
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Se...	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle,...	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Automatik-Sicherheitsgurte vorn (Gurtstraffer)
Bi-Xenon-Scheinwerfer (Kurvenlicht, Scheinwerfer-Reinigun...	Bremsassistent
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) (R...	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fernbedienung für Zentralverriegelung	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Heckklappenöffnung variabel TwinDoor
Innenausstattung: Dekoreinlagen Noblesse (Holz-Optik)	Innenausstattung: Leder
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite
Kopf-Airbag-System	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links (Lendenwirbelstütze Sitz ...
Lenkrad (Leder - 4-Speichen)	Lenkrad mit Multifunktion
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) (Fahrassisten...	Maxi-DOT Display
Mittelarmlehne vorn	Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Multifunktionsanzeige
Nebelscheinwerfer	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer mit Regensensor
Seitenairbag vorn	Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
Servolenkung	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Sitzheizung vorn	Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
Tagfahrlicht	Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Abblendautomatik
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
Fahrassistentz-System: Parklenkassistent
Freisprechanlage Premium
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
LM-Felgen 7,5x18 (Themisto)
Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
Perleffekt-Lackierung
Raucher-Paket
Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) mit Solarzellen
Seitenairbag hinten
Sitzheizung hinten

Summe: _____
 Gesamtsumme: _____

Paket- und Ausstattungsdetails zur Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
> Gurtstraffer hinten
Automatik-Sicherheitsgurte vorn
> Gurtstraffer
Bi-Xenon-Scheinwerfer
> Kurvenlicht
> Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
> Wasserstandsanzeige SRA / SWA

A U S S T A T T U N G E N

Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)

- > Reifendruck-Kontrollsystem

Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

- > Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)

Paket- und Ausstattungsdetails zur Sonderausstattung:

Fahrassistenz-System: Parklenkassistent

- > Einparkhilfe vorn und hinten

Freisprechanlage Premium

- > Lenkrad mit Multifunktion
- > Maxi-DOT Display
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder